Factura BJ 2588





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 51DA3C86-5654-5DED-A558-23C2730255A1

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801064757

ECONOMICO: 74976

PLACAS: PGZ941C

KILOMETRAJE: 300072

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-10-27T19:10:25

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25174000 - CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR	\$315.44	0	\$315.44	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,584.40	0	\$1,584.40	02
		RECTIFICAR DISCOS TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 81/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-10-27T19:10:25

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|2588|2023-10-27T19:10:24|99|00001000000700780081|CONDICIONES|1899.84|0|MXN|2203.81|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25174000|11573|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TAPON DE

RADIADOR|315.44|315.44|0102|315.44|002|Tasa|0.160000|50.4704|25171718|11951|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS .

AMBORES, PURGAR SISTEMA.|1584.40|1584.40|0|2|1584.40|002|Tasa|0.160000|253.504|1899.84|002|Tasa|0.160000|303.97|303.97|

Subtotal:	\$1,899.84		
IVA (16%):	\$303.97		
Total:	\$2,203.81		

