## Factura BJ 1309



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 781B9E32-1531-5AEF-AFE4-FA40648FFD1C

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 15678C ECONOMICO: 61108

PLACAS: GH7882C

KILOMETRAJE: 259945

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-14T12:47:50

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172200 - REPARACION DE ELEVADOR DE VENTANILLA DE PUERTA LADO	\$2,755.00	0	\$2,755.00	02
		CONDUCTOR				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - Bujes de muelle por lado	\$2,650.00	0	\$2,650.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - Alineacin, balanceo y rotacin	\$700.00	0	\$700.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173812 - Cruceta	\$1,937.00	0	\$3,874.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Amortiguadores traseros	\$1,970.00	0	\$3,940.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Amortiguadores delanteros	\$2,267.00	0	\$4,534.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Tornillos estabilizadores	\$764.00	0	\$1,528.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Horquilla superior	\$4,139.00	0	\$8,278.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - Brazo auxiliar	\$2,623.00	0	\$2,623.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25174200 - Terminal de direccion C/U	\$1,132.00	0	\$4,528.00	02
2.000000	LTR - Litro	25174200 - Aceite de direccion p/litro	\$189.00	0	\$378.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - Bomba de direccin al cambio	\$5,620.00	0	\$5,620.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - Bateria (Acumulador)	\$3,049.00	0	\$3,049.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 12/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-14T12:47:50

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

RSNOWvvoXCGEAPKlinUgWRyPry7OOOvOewk1AGf8VCceysB28PUEWKU45T0cyBwGXL1IFV/leRrvG4pekxin+KN9KKzTsHR6glbA/MvCorDTedKzvWPTFop5rbd7L80s19ABLCCmmXM9NVXlk2C4JXj12TzxrW
5jnoCx2A7foDa1TkLfJul8YvblCcX84umox9XcxSPO98FBFiauEg5Yd28NFvH9izklgnt9Z44Z9B2wbF7mhFbnCraSHxZd6OiG7iuB/zl4djno9zlfD3DSjl5jCdo3pqsw+roZA9RacYuokUsjikTshbiTyv5JGWVLlkDs8QTeGs

Sello Digital del SA

Ccgzz+NXpbjSOGymWZVQHKA9fwevAjyxnuadqilhp3QUQW0wimN1os/ggkIDJIQN9mb8KhllzWH1wZzbJCPXMhSThl8Wv08DDcMGwxXoB/PJywzVsoem7CJKZOEssv/TwGjQL574MK1UGphKpIDhtFZJjDXOAz
TJvQ9+Brkm3o3s25kgFTKiTrOArdAubPs6ezQEnaeWpifXqPLE31D6P1guTNzps76omm1odLf13ZXYII5eJ3oM1a9jh5PLHQiRzH6WgJfMyYPtBlro6185qP/iyib/xgJAexia2vcGV5MZyNlGq8ie++gZaKlaqN4kooNkRNC
Hasswk lwPnMic (0—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1309|2023-07-14T12:47:50|99|0000100000700780081|CONDICIONES|44457.00|0|MXN|51570.12|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172200|12997|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE ELEVADOR DE VENTANILLA DE PUERTA LADO CONDUCTOR|2755.00|07255.00|002|2755.00|002|Tasa|0.160000|440.8|25172001|3334|1.00000|H87|Pieza|Bujes de muelle por

lado|2650.00|2650.00|0|02|2650.00|002|Tasa|0.160000|424|78181500|3430|1.000000|H87|Pieza|Alineaci...n, balanceo y

rotaci..n|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25173812|3399|2.00000|H87|Pieza|Cruceta|1937.00|3874.00|002|Tasa|0.160000|619.84|25172001|3338|2.000000|H87|Pieza|Amortigua dores traseros|1970.00|3940.00|002|3940.00|002|Tasa|0.160000|630.4|25172001|3339|2.000000|H87|Pieza|Amortiguadores delanteros|2267.00|4534.00|002|4534.00|002|Tasa|0.160000|725.44|25172001|3332|2.000000|H87|Pieza|Tornillos

Subtotal:	\$44,457.00		
IVA (16%):	\$7,113.12		
Total:	\$51,570.12		

estabilizadores/764.00|1528.00|002|1528.00|002|Tasa|0.160000|244.48|25172001|3335|2.000000|H87|Pieza|Horquilla superior/14139.00|8278.00|002|Tasa|0.1600000|1324.48|25174200|3350|1.000000|H87|Pieza|Brazo auxiliar/2623.00|2623.00|002|2633.00|002|Tasa|0.1600000|419.68|25174200|3345|4.000000|H87|Pieza|Terminal de direccion C/U|1132.00|4528.00|002|4528.00|002|Tasa|0.1600000|724.48|25174200|3945|0.00000|LTR|Litro|Aceite de direccion piltro|189.00|378.00|002|378.00|002|Tasa|0.160000|6724.48|25174200|3953|1.000000|H87|Pieza|Bomba de direcci.n al cambio(5820.00|5620.00|5620.00|002|Tasa|0.160000|693|25174200|3353|1.00000|H87|Pieza|Bateria (Acumulador)|3049.00|3049.00|002|Tasa|0.160000|498.2|26111700|2917|1.00000|H87|Pieza|Bateria

