Solicitud de Diagnóstico

Fecha:	28/03/2023
--------	------------



Folio	SG23171			CAR REIJ	TAL
No. de Control	528014	Estado	MICHOACAN	Municipio	MORELIA

Marca	NISSAN	Año	2020	
Línea	URVAN	Km. Actual	68,403	
Placa	PGU719B	No. de Serie	JN1BE6DS2L9038972	

	Llenado	por A2DAHT	
	Taller	Tel.	
	AKUMA'S	443 253 2182 // 443 158 7041	
Dirección	Puerto Acapulco N°328, Col. Rincón del Ángel, C.P. 58337, Morelia, Mi		
Contacto	Odilón Rodríguez		
E-mail			

CLIENTE Descripcion de la Solicitud

SERVICIO CORRECTIVO CAMBIO DE LLANTA TRASERA DESGASTADA

Proveedor, favor de diagnosticar y revisar mediante una validación los servicios requeridos en la presente solicitud

Comentarios

Enviar copia del presupuesto a los siguientes correos: scabrera@a2dahtmexico.mx eochoa@a2dahtmexico.mx

Datos del solicitante		
Nombre	ING. ENRIQUE A. ESPARZA RUIZ	
Tel.	4431041097	
Dependencia	OOAD IMSS MICHOACAN	

EAER
Firma Cliente/ Usuario

Por INGRESO fecha 9:43, 29

Vo. Bo, AZDAHT

Nombre completo/Firma Administrador de flota/Gerente

La vigencia de esta solicitud es de 5 días hábiles a partir de su autorización.