REPORTE DE RECE	PCION	DE VEHICL	ILO	•
Mambre (fe DISTRIBUCIÓN)		Particular	OdeS	ID:
CP KM 2.5 CARRET. COLINA - COQUIM.		COLITYA	Cours	Escrito Por
28620 312 31 60 404 FERNANDU R	WERA	Gasolina entrada	1348385 Gasolina salida	7.00
2010 DODGE RAM 2500	Solor SOO.	LI3/4_3/_1/4 Placas FU-71/1721	_uB/4%1	Compromiso para
Km Entrada Km Salida VIN	SILE		16 123	Fecha: AM Hora: PM Salida
D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible	V	PIBIBIOISIE	16658	Fecha: AM Hora: PM
O = Operacional R = Reparación Necesaria F = Falta Objeto N/A = No Aplica	SI NO			Técnico
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO	Tapa	ta de Refacción as de Rin dado de Ruedas		Firma de Supervisión:
Paneles de Puertas  Asientos  Consola Central  Tablero  Toldo  Elevadores Eléctricos		Gato Llave para Tuercas de Rueda Triángulo de Seguridad Extinguidor Cables para Corriente Estuche de Herramientas		fa. Seg.
				el. Seg.
				niestro No.
Tapetes (#	Place	DICIONES DE PIN		justador
CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO	SI NO	DICIONES DE PIN	SI NO	
Antena/radio Antena/teléfono Antena/C.B. Sist. de Alarma Luces Exteriores  Antena/c.B. Estribos Guardafangos Parabrisas Limpiaparabrisas Espejos Laterales	Peq	olorada or no Igualado eso de Rayones ueñas Grietas ocería con golpes olemas completos	CO Logo	os en buen estado eso de rociado os por granizo da ácida
			100 M	
Notas:	adicaciones			
	TWAT.			
Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posíble. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.				
				oppunate
Recibo por	AK	(RAVE	h.I	0004
Firma del Cliente	100	O IMPULSA, S.A. DECK	NO.	0001

TRUS. (440) 520-5177 F 320-5176