Factura NS 2346



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 21866E2C-39E5-5D8A-A398-425348CF2A2F

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 88009

PLACAS: NB1851B

KILOMETRAJE: 307862

FOLIO: JIQ266

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-11T10:56:40

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26111800 - ASISTENCIA EN CAMPO POR FALLA DE LA UNIDAD EN SISTEMA	\$2,300.00	0	\$2,300.00	02
		DE TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA C/U	\$1,109.91	0	\$1,109.91	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$865.50	0	\$1,731.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,913.66	0	\$1,913.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,196.59	0	\$4,393.18	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE TRANSMISION	\$1,116.25	0	\$1,116.25	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,787.21	0	\$1,787.21	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$970.63	0	\$970.63	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION C/U	\$2,290.91	0	\$2,290.91	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-11T10:56:40

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

BphilWritp4rRGDgHAnGcJOsBY+9lbTiSS7KD7aWJmj36w4WCN+5XcBLlpVM1qhxc7CWleFahl8g/ec+Lg22NAfu79Td/ippbQqxqZy1xqO6SXdUPGU3W0C77tYM4AQcL9WKhxJ67k6akB21avmull9pFojlAFwYPzL /BTO+KgM5E4voAVZ5EEhB/En/a3tmJedd/WLVUUJIzJip6+9lXBSLyHSm17Fsn/pNMLSvkVPQgij/SWms9DjsXBjZqgYr2SL2nhM7E+gfRyeTrByMUN81fxlxSsNrel+sMvuXW0V0peCEKeF1BH7X07wZYhPoRYr6se 4QadRYeYcYVMIQ==

Sello Digital del SAT

sQEGuGQLZ6ysZTqrnVJ5XVW6SyiQhHe+SaXhF4w7wmDlm+ZwiQgyKrEwAM08K5/MK/lbECL3jXqCdfSNTRNxm/zbakxuPy/jHQM1ejYiRV/xfryacARv/pk+cTE3iDP/xmiiKmF04pOcHaQ3+Hv82bDmJticLka5q62T
12x8+8g3QTQlQw/xTzK/dp69jFuRntwFC8AHrV+WbXVBjOO6GopNiRBXbgxKiQPesjsM2zdoPBF10mEFTbSSsnE9tX3C4zMvs1RuoS2ek21cRP9rDNGD7Si5cHUUZkai6nbGUVtwc7QVRRJuMdmUffssVZKLFiGNL
1ex8CWLID12337mcHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|26111800|10090|1.000000|E48|Unidad de Servicio|ASISTENCIA EN CAMPO POR FALLA DE LA UNIDAD EN SISTEMA DE

 $TRANSMISION|2300.00|2300.00|0|02|2300.00|002|Tasa|0.160000|368|26101700|1676|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR\ CILINDRO\ DE\ RUEDA\ TRASERA$

C/U|1109.91|109.91|002|1109.91|002|1109.91|002|Tasa|0.160000|177.5856|26101700|1684|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y

CLAVOS|865.50|1731.00|0|02|1731.00|002|Tasa|0.160000|276.96|26101700|1667|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y

PURGAR SISTEMA|1913.66|0|02|1913.66|0|02|Tasa|0.160000|306.1856|26101700|1893|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

Subtotal:	\$18,002.09		
IVA (16%):	\$2,880.33		
Total:	\$20,882.42		

C/U[2196.59[4393.18](0](2[4393.18](0)2[Tasa]0.160000]702.9088]26101700]1906]1.00000[H87]Pieza]ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS]389.34[389.34[309.34]002[Tasa]0.160000]62.2944]25173900[1870]1.000000]H87]Pieza]CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE

TRANSMISION]1116.25[1116.25[0](0][1116.25]002[Tasa]0.160000]78.6]26101700]1884[1.00000]H87]Pieza]CAMBIO DE ROTULAS

C/U[1787.21]1787.21[0](0][1787.21]002[Tasa]0.160000]255.9536[25172001]1856[1.00000]H87]Pieza]CAMBIAR CRUCETAS DE

CARDAN[970.63]970.63]00]02[970.63]002[Tasa]0.160000]155.3009[25173812]1835[1.00000]H87]Pieza]CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION

C/U[2290.91]2290.91[0](02]2290.91[002]Tasa]0.160000]366.5456[18002.09]002[Tasa]0.160000]2880.33][2880.33]]

