## Factura BJ 2172



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 0D707537-F736-52B6-A75A-9C56F38BDBD3

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 14/09/2023

ECONOMICO: 7219

PLACAS: NXX6227

SERIE: LG352243

KILOMETRAJE: 59780

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-14T14:00:22

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$185.00	0	\$740.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$1,400.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA	\$682.00	0	\$1,364.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE LAP OBLACION DE LAS	\$2,200.00	0	\$2,200.00	02
		ESCALERAS AL TALLER PARA SU REPARACION				

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-14T14:00:22

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

BM5YGTISxmmSGLvMYiUYiSBny2XTPxhswDgbLtLfpxvVl4FdI7xxOwnQSHK8cz/xH6p1yZRjl1jiiXA1rCn2+4LsfH8Z2zEXH4q6cbUEQs5Px1fsQvPVrg2yilisWhdHiuW8jEwj8mAvTiPEliaIDjvARyJBGQ0817+34A5pS
TkhWdt03ftLAk4VlL4Pa6hWQeneA/3Q6KClnucJzSWljoTENhQZHCuMcToUuA6kNDzq8Ukky8a201LlwjZnWBpWMAQgdSKxwQh/aXsVRXQZq4ta/oqFff/cZkk95ZitPaP7ohZZ3rgYWw5Nb9Q1pUQpspRLuGx3pvl0
hQar76TA---

Sello Digital del SAT

U8yp/TA/juYOylOch1SqmRy9ZBiqnzXw8Cm1CMv8vnl+CKz6dLk2Pi9yP3FXbk5aar0oFGbP+GA7vchEG6uE96dtagtmCya2SjkYO+a2hKetK08Zdgyz0dDPRxF7k6Nku2liwTEsN3tKpGz.jiqxTW9BKqbFhl6+FmlL56i
WVZhDlzSWpYmuRdFg/Tau/PB2oikRdvJzDL3M9AAP9Y60XCsRd7EBXSBJlbH6Et0xgmBKJGoHqKn9lpjjcSwst24/o8iWGuDcXH0OGuL7DmLsC8DoAL+hpah6FV/byhl3Q/uZMgGNugH1cT+7+RuZ1iDKUSjnTag
IRoWo9ViHhW4+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||31/2172||2023-09-14T14.00.21||99|00001000000700780081||CONDICIONES||9462.00||0||MXN||10975.92||||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||FMM010116GG8||FURIA MOTORS MEXICO||03320||601||G03||25171718||2962||1.000000||H87||Pieza||BALATAS

DELANTERAS|1895.00|1895.00|0|02|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|2963|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE

 ${\tt DISCOS|185.00|740.00|0|02|740.00|002|Tasa|0.160000|118.4|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza$ 

TRASERAS | 1863.00 | 1863.00 | 002 | 1863.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 298.08 | 25171718 | 12964 | 2.000000 | H87 | Pieza | MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS DELANTEROS DELANTEROS Y / O TRASEROS DELANTEROS Y / O

TRASEROS Y/O DELANTEROS/700.00|1400.00|0|02|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|25171718|3083|2.000000|H87|Pieza|SENSOR DE FRENO BALATA

DELANTERA|682.00|1364.00|002|1364.00|002|Tasa|0.160000|218.24|25174700|3094|1.000000|H87|Pieza|APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE LAP OBLACION DE LAS ESCALERAS AL TALLER PARA SU

Subtotal:	\$9,462.00		
IVA (16%):	\$1,513.92		
Total:	\$10,975.92		

