Factura BJ 992



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: D4947336-C29D-5560-BD9F-A30CA2236DE6

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: G5106087

ECONOMICO: 960274

PLACAS: LE31055

KILOMETRAJE: 92494

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA

RFC:FEH940630UG2 Domicilio Fiscal:01210

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-06-09T18:26:56

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y70 TAMBORES	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENOS RUEDA TRASERA XO457916C	\$280.00	0	\$280.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS SPRINTER 012563-452	\$1,781.00	0	\$1,781.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163 SPRINTER	\$280.00	0	\$280.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS SPRINTER 012563-465	\$1,781.00	0	\$1,781.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$1,400.00	0	\$1,400.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 52/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-06-09T18:26:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

cwV8LbNpgkBHh91ZEvDC/4PC3v3XjKlg8qplK1gr3zhSsntXkQNFOSsx2O5/QuvCXZNnGdNkkp5lQhHWxCeu2JCW2pCRBhSOllCaBNskayUc+v/ok+DtzZReo8srkW3x3+nTzanmzE73JU0lgfWVHMhVVaxcnEIOm 2axiDTjXTU9spR04u8gOc69+VCN3GyW1uqZ3ZWx+ebTiaLZ5BCsrXothv6Zi+hV/DVQfyGUgXR6Bm+7lH2+DkzHwHGwK1lkLoNaBa0SCPL3wU0yRke6PWvs3nSNMM8zeVn37gvDP4G/fAUsQts8wK17HdQhyoDa kv/RBvZkollCCODFVrRwlKA==

Sello Digital del SA

hb7hF5km63bFCxcFrJvZOvmEUpzrcLhTngptAsl88a8OkgE2PSMBdn0cJtD30z4xFs88SaXEQK4YwZlUTwtHgcTcDfa/zlRYzN2Mj1c05ZcchdfcZwKeC86LhwVPToCEdKTn3sSy1J3I5ilqFCSE3h1Cr3c17BCK6rhm
BSjePbF+4VXDFWumiNtraFbN4DhEiBeRZRbKo+E8LAXdY56oc+QtC+rq+odq6jjy8ZdQGSOaXP5EilkklmxnGL9vCabL77vWXKV/lrWeTif8E/az1rAmd3ATjF5hn0XlzryqA5DMNHWHttU7iC8eUeWjRT+PaqdntNaO
kNeisYinvDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|992|2023-06-09718.26:55|99|00001000000500552520||CONDICIONES|6322.00|0|MXN|7333.52|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FEH940630UG2|FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑ 10,01210|601|G03|25171718|3351|4.00000||H87|Pieza|RECTIFICACION DE DISCOS Y7O

TAMBORES|200.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|4088|1.00000|H87|Pieza|SENSOR DE FRENOS RUEDA TRASERA

XO457916C|280.00|280.00|0|02|280.00|002|Tasa|0.160000|44.8|25171718|2907|1.000000|H87|Pieza|BALATAS TRASERAS SPRINTER

SPRINTER|280.00|280.00|00|280.00|002|Tasa|0.160000|44.8|25171718|2906|1.000000|H87|Pieza|BALATAS DELANTERAS SPRINTER

012563 - 465 | 1781.00 | 1781.00 | 012 | 1781.00 | 002 | 1781.00 | 002 | 1781.00 | 002 | 1781.00 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 | 0

Subtotal:	\$6,322.00
IVA (16%):	\$1,011.52
Total:	\$7,333.52

