## Factura BJ 2084



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: AEA38FE2-8A07-5F1B-B9CA-EE02BD73572C

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 87646

PLACAS: NB3843B

KILOMETRAJE: 231852

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-08T11:59:04

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA JGO.	\$1,325.24	0	\$2,650.48	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CRUCETA DE FLECHA CARDAN	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA C/U	\$517.24	0	\$517.24	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA C/U	\$517.24	0	\$517.24	02
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$870.69	0	\$3,482.76	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$731.97	0	\$1,463.94	02
1.000000	H87 - Pieza	25171900 - CAMBIO DE VARILLA CENTRAL	\$2,100.00	0	\$2,100.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 46/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-08T11:59:04

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

YXGrOkzkbeB2xcrycsnrQ8lDzKV1HO+blanpn36Eczy7cmrXDoQ3xbyrto7WJj1GOONWTvwoWbl0b9VK3YV25ergAqucitM7itbGyGlCAd5Z5zE6B0IYJzXOT7KHBtmVFDjnl5Ti9bm11ZwrFM4CMNlsOdilb2kZxl84eq1fcnPyX5y7ktNOGYOUvXtWNsnEp8sIFCTdMWw5TaDtQl20Z9xjps/CGh085myu+y7+TX4ouDi6MuZpSYo9MeQl48D3oVl0pCDek+c0l9vlP7K14uMhz8DUxeX0FSyh0l+HmmNPw2dOtRUfBWl+TrW1SrGY1hQhc69NBxbblBvu4ldaq==

Sello Digital del SAT

Ely'b/AKteu6EwCdrJWi2MNaQUF7l6IYQH5wMggcS4KormLOYBU7Tgy3lcjokWzgTxFjGTPAB/sH1VdUSQNGEmgUTsN1xK5cjlO32iC7KAl3pS3Sdyb1vUu1rRz27yWgoyQOgiNPCu9mnilEUeY/c98N5bktLJVV3uY
sb0l32jB37hEbAY0dqwY+1sMomitm+SLSpicjw1HK9bVBIADZYLqPl3QbbcJPQlhEPEs4m4HO9vxNrzATlHWD+Orfn5Wg2mz9VKQQE2d10+adGiBeBylwhHCpT/axlsotGdS1m9bPJ14wZcQ0/uAbSO2bbbA2qcvPF
75iFXKfbnWr7FbkWe=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||51/2084|2023-09-08711-59-03|99|0000100000070780081|CONDICIONES|12270.22|0|MXN|14233.46|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|3913|2.000009|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA

JGO.|1325.24|2650.48|0|02|2650.48|002|Tasa|0.160000|424.0768|25174200|3914|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|338.56|338.56|0|02|338.56|002|Tasa|0.160000|54.1696|25172001|8905|1.000000|H87|Pieza|CRUCETA DE FLECHA

CARDAN|1200.00|1200.00|002|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|25171718|3923|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA C/U|517.24|517.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50|25|17.24|50

C/U|517.24|517.24|0|02|517.24|002|Tasa|0.160000|82.7584|25172001|3905|4.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE ROTULAS

Subtotal:	\$12,270.22		
IVA (16%):	\$1,963.24		
Total:	\$14,233.46		

C/U|870.69|3482.76|0|02|3482.76|002|Tasa|0.160000|557.2416|25172001|3906|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION
C/U|731.97|1463.94|0|02|1463.94|002|Tasa|0.160000|234.2304|25171900|7065|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE VARILLA
CENTRAL|2100.00|2100.00|0|02|2100.00|002|Tasa|0.160000|336|12270.22|002|Tasa|0.160000|1963.24|1963.24||

