Factura C 478



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 9406BFCA-9515-5A9A-9A9A-57338DE12D65

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 31102022

FOLIO: ISS009856

ID: 513624

ECONOMICO: T048

KILOMETRAJE: 133420

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CASANOVA VALLEJO RFC:CVA910402GI5 Domicilio Fiscal:02300

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-02T20:44:10

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,080.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$493.00	0	\$493.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$292.00	0	\$292.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - SIRENA CODE3 100 W	\$5,221.00	0	\$5,221.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - MAZA TRASERA RAM PROMASTER	\$3,795.00	0	\$7,590.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA CAMBIO DE MAZAS	\$350.00	0	\$700.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-02T20:44:10

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

e957Pr941rgHAFOOgMUlhi5KUkeW8+IL+jjOFliFMrPiFNCxp6JbGZ1j9klle3xR+HbNe1kASmhuhX+nC1Jdh6uHoaMvByYxh+QM0U2GC0lck9YzBMdptVX4hZzb/gliPQvUa5u52epThLqespZ4inJAWzntMi89ilFSsoW
0Vh9g6GWzCzzAvQRqNm/AJYDTAngg0vK4y/z08NoJOT+C9LfZ3Kbm+nCTWPxCekGMTL//virGjzFL6HejLj93UEzVlnZQQqbpMEYc6i704gs1zaQGn7pHXfUlbc1R3yTtEq1pbx3BVFLiByf9NdKSAC8WHrULsh8UA
20ekVP1L1bslq==

Sello Digital del SAT

BGwaHo+Q+HNI/3cwipi4NBnfUSNbedc7i64lKwY/IRNcTaOUi8WVz+6+0vUSyPkPidi3Z2zZ0jS+oO29D5Pg/QZnBNXFRB7/pAVqGhZ+VTmqp59bKBvoz6J4X5E4zlYEeOTkjAoaPZrvZyGXqKy1ZYAAWKjzDUoDjL
OKq4348i38D2OdmxuUso9jiQsLWi032utVUeHBfsJiF5syXXE1eqSFS/8qGGDp421MBjCRKHQqQ4ZH7QXrAk2Eri1e3xKLLU1yAfuZXxyXL9GN37jB8CnrdHAD+7jYnZS2vRNqtgTs3GOhzdzD2rTO4SF1vwaLVEW

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|478|2022-11-02T20.43.32|99|000010000005055252||CONDICIONES|15976.00|0||MXN|18532.16|||01||PPD|58337||CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CVA910402GIS|CASANOVA VALLEJO|02300|601|G03|26101700|2824|6.00000||H87||Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|26101700|2825|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $A (RE[H93.00](493.00](0)(21493.00](0)(2173sa)(0.160000)[78.88](26.101700)[2826]1.000000](H87] \\ PiezalFiLTRO DE A (CEITE[192.00](292.00](0)(21292.00)[002]Tasal(0.160000)[46.72](26.101700)[2827]1.000000]E48 \\ [Unidad de Reinfeld (Leiter (Leiter$

Servicio|MANO DE OBRA AFINACION MAYOR|600.00|600.00|0|02|500.00|002|Tasa|0.160000|96|25173900|3013|1.000000|H87|Pieza|SIRENA CODE3 100 W|5221.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.00|002|521.0

PROMASTER|3795.00|7590.00|0|02|7590.00|002|Tasa|0.160000|1214.4|25171718|4056|2.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO DE

Subtotal:	\$15,976.00
IVA (16%):	\$2,556.16
Total:	\$18,532.16

