Factura NS 246



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: B09AB1BE-8F90-547C-B56F-F441CC574A5B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: MOR00177

ECONOMICO: 4217 PLACAS: JW73169

SERIE: VF3YDUMF6M2P74217

KILOMETRAJE: 100736

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

TRANSCAM

RFC:TRA0809294T0

Domicilio Fiscal:44940

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-02-06T15:16:01

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON CAMBIO DE	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
		MANGUERAS Y ABRAZADERAS				

CANTIDAD CON LETRA: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-02-06T15:16:01

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

EC/0ICKSIP7fchFy/2d5PmWaae020Adi3vJHHiHc31icXn5eR1mkr+QrTT8rkbkRukOSCcKG68LISdq/pj5vVghBBbj]V7Xocr/hcdA0skSGR4FEAINbzCu+1az0t0zsGIAQV0LU5LWNVGdFGBYazCdWRpsg0VTZYQNv.
0795kzlBp122LDaog8DzXjJLlebh+1Qv4tPaT2mm1PIUPWYQHZ0uL6RsDJQZbVB4u6pfr11LpK5dLd24RrTi9XBT9eVAm7yQvN919NnqZrpoNCRjAKDXSBFi3eVS0LO+zMbriY7+vT6AYsPp5Ua268W2ia3JbGLv95k

Sello Digital del SAT

IFBeyMCFVIBPpGXjnWU9wqQJH50IYG1vMdCVCpxQ/CNUY11K2g8RmqTW4SmrinLms8uTPTr8ZbSF2bR7R7Gk/kxwJ3LJ11466MIVqJVRyDEDP+6s2FyR0fz9ZuaLL5MvbNJ3iwcPSaLJ3RhuB9QkPHpKP7uLP6I
NhNC+H35PoMwEy989h68naW68wDyY1SPjt5BunBXqbs2NNHO5C/S3YXDgMeiLw1+07WY2AfVBJRX9tcUq8c0jBmDxN3ctHd7FkBHY6Ad8tvuVSCHKkFpV6a5O1b2oKgKDLKW9XINNvZ1XCpftrzPO1XZvrncO1
FbOelowHOT4ck7pSHth2q0n11A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|246|2024-02-06T14:16:00|99|00001000000700780081|CONDICIONES|1200.00|0|MXN|1392.00|||07|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|TRA0809294T0|TRANSCAM|44940|601|G03|26101700|5802|1.000000|H87|Picza|REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON CAMBIO DE MANGUERAS Y

ABRAZADERAS|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|1200|002|Tasa|0.160000|192.00|192.00||92



