Factura NS 431



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: E893C42C-82C8-5CB2-BD51-C491E4207FA5

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 100713

PLACAS: NT5397A

KILOMETRAJE: 285331

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-05T14:59:13

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE MARCHA	\$2,593.59	0	\$2,593.59	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - MANO DE OBRA SUBIR Y BAJAR CAJA DE VELOCIDADES PARA	\$2,490.00	0	\$2,490.00	02
		CAMBIO DE VOLANTE DE CLUTCH				
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - VOLANTE DE CLUTCH FORD RANGER	\$3,975.00	0	\$3,975.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26112000 - ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA DE LA	\$2,598.00	0	\$2,598.00	02
		UNIDAD EN SISTEMA DE EMBRAGUE				

CANTIDAD CON LETRA: TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 64/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-05T14:59:13

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

aZnetcR/b3zkjHX3XEG486p/wwWAPJgy/OCc61qzi3d2/qotixBDZQmezqWGOylS0W76wRJDpoegG+h00xDXllMSLoA11hrlf0vTdKq0AkSQ9gnL5ZAicPymrJ5dXaUcPXiniqAWWAwl9wFr1+m8+6w7S/hdGhpQyBf dq7bzzaAolkpF5li335Pb89llv5tmWQVvJoU7ULRt/+9Y4Y7R7ohwAJXpDUSJspGXl0cZ020BCnUvvee+UTZQVK0KQPuD5H9gsvqHEspUAuONfnvmgS5bNeKumlALumpz1UbAA/wtr7NFds8+uUlyslrjZahLilu5W2P. DIE5EdHReTuU3A==

Sello Digital del SA

UVICpms4dcXnOCW5thNh3RGVRhsrxQ21/a2bBc6wrKrzAA7m31StmY9o8xC803nKLjqLxumMraBXjOh9mKxil4TgmhHFUshOJjNXmJiO9D0e8bFHPLK+CaBsQs2TQyF6TjAWVb1H9kctknAt9r50bCP3Lo6AlZydglXvoSTF65O4ANzBqBUKEsqu+D+crifAtX3+Lsv2PThLqtjhHus5iQ5HVlTmAkicYmURirggvEdE25mGP+slr/9gK0kuheAgY+FSIJDaSm6049sd6en81CmRSiBKzxkh0wXTojcRQtESLhrjzbL4JTlDi3rmAx1a7Ddrwwn.pcCiL4IPn6PA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|431|2024-03-05713-59:13|99|00001000000700780081|CONDICIONES|11656.59|0|MXN|13521.64|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAF FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173812|3413|1.00000||167|Pieza|REPARACION DE

MARCHA|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002|2593.59|002

RANGER|3975.00|9975.00|002|3975.00|002|Tasa|0.160000|638|26112000|8149|1.000000|E48|Unidad de Servicio|ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA DE LA UNIDAD EN SISTEMA DE EMBRAGUE|2598.00|2598.00|002|Tasa|0.160000|415.68|11656.59|002|Tasa|0.160000|1866.05|1866.05|

Subtotal:	\$11,656.59		
IVA (16%):	\$1,865.05		
Total:	\$13,521.64		

