## **DICTAMEN TECNICO**

INGRESA LA UNIDAD DE LA AGENCIA SUR ECONOMICO 105351 PARA REVISION GENERAL.

SE DETECTA PROBLEMAS EN BATERIAS YA QUE LA UNIDAD NO ARRANCA DESPUES DE HORAS DE DESCANSO.

AL HACER REVISION DETECTAMOS QUE ESTAN TIRANDO ACIDO LO QUE AL HACER REVISION, DETECTAMOS QUE LA UNIDAD FUE VICTIMA DE UN INCENDIO PROVOCADO POR OTRA UNIDAD LO QUE FUE ALCANZADA POR EL FUEGO.

ESTAS BATERIAS NO ENTRARIAN EN GARANTIA YA QUE ES PROBLEMA EXTERNO EL DAÑO PROVOCADO.

CARFIX AND BEYOND