## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Nombre OdeS ID: Particular UMO Pemex Flotilla Dirección Ciudad Estado Escrito Por C.P. Tel. Celular Fmail Gasolina entrada Gasolina salida /LL \_\_ 3/4 \_\_ ½ \_\_ 1/4 LL \_\_ 3/4 \_\_ ½ \_\_ 1/4 Compromiso par Año Modelo 202 PM Salida Fecha: AM Hora: PM VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO D = Dañada √ = Sin Daño Visible Técnico O = Operacional R = Reparación Necesaria JOCESAR F = Falta Objeto N/A = No Aplica ✓ ☐ Llanta de Refacción Firma de Supervisión: **CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO** Z Gato IT Cía. Seg. Paneles de Puertas ✓ ☐ Llave para Tuercas de Rueda Asientos ( ✓ ☐ Triángulo de Seguridad Tel. Seg. Consola Central / Claxon / Tablero ( ∠ Cables para Corriente Quemacocos 10 Siniestro No. Elevadores Eléctricos Toldo / ∠ ☐ Estuche de Herramientas Seguros Eléctricos Z Luces Interiores / ✓ ☐ Tarjeta de Circulación Tapetes (# 4/ ) A.C./Climatizador \_\_\_\_ ✓ Placas Radio / Espejo Retrovisor 1 **CONDICIONES DE PINTURA** CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO SI NO SI NO Antena/radio / Estribos / ∠ □ Logos en buen estado Antena/teléfono 📝 Guardafangos ☐ ✓ Color no Igualado ☐ Exceso de rociado Antena/C.B. / Parabrisas 1 ☐ ☑ Exceso de Rayones □ ☑ Daños por granizo Sist. de Alarma 🔟 Limpiaparabrisas / □ ✓ Pequeñas Grietas □ Lluvia ácida Luces Exteriores / Espejos Laterales / Emblemas completos Notas: Indicaciones del Cliente: 5ERVICIO FRENOS SOLDAR TUMBO BUEROS Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato. Recibo por .

A ALTA INFENIENIA AUTUMUTYIK

PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH. TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Firma del Cliente

Nº 15508