Factura NS 377



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 303EEB58-8F7B-594C-B4A2-6AD77DC01572

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 88461

PLACAS: ND6297B

KILOMETRAJE: 192870

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-02-27T11:53:19

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - VARILLA CENTRAL	\$2,150.00	0	\$2,150.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$829.04	0	\$1,658.08	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,630.67	0	\$1,630.67	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,913.66	0	\$1,913.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$1,106.05	0	\$2,212.10	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES C/U	\$742.20	0	\$1,484.40	02

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 74/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-02-27T11:53:19

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Xmet4eJ82TNoZj3bmc+kRe6twElgozVGzvLnAK3743ZMWvQRbXHdjFd+0Prz+NVHCuglJR/9EY7bKWeqwdAL7nFvOSTH3ttCC8SxEUTxV1r7HTaA1vK6T3DA26UuNYIMw2BiRqcmObGGKgPf43Gv70QhUMsGAj Sv3oyvHUU5rzzNrH99lNK0UrEe+lO\YVdlcp8s3w/VjcQmnoUcuGZeS2x0tHCG1Z5HCcgtq8mwxECE9/ved5zJPmQpPRdrDw2JEz9h9SzpRwTSNJ8MA9eU1dYzTTHJWYy89d/nh9oFNOidSAJ4d1M3zTLTx/ZPZcnl z6AekhTPLFt//+g0eriw==

Sello Digital del SAT

fj8z/gpAlwSykJwma4VRith3Wgbkdvlp+O+poBJlRbeiZLpYGWCVTTAPGJIYEw7s+z+Gm5gx_lKXjwyAbFHNnngABDY6VWq/VCmb5i3RsgREJXIP80T4SR2OlmYaRVcCOJPe9ztdRPjPd7u9P5xn1dairhU8dEWDuG FiG8+irUUkKozTOsJna9B7MuDii8iPWU10EIFUVwAl42iPcF1RM2kQ2OmdXGolwGbTpYyAKffKr1k1+th8EUDhb5TJkMvXiDUcBDx8ebe/RhYmyhp9+YWWXiNgSiCDXDJsU5Jyq47cMsHPIFSjvBUXON9c9MfPELN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|377|2024-02-27T10:53:19|99|00001000000700780081|CONDICIONES|11048.91|0|MXN|12816.74|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|C93|25172000|7553|1.00000|H87|Pieza|VARILLA

 $CENTRAL[2150.00]2150.00]0]02[2150.00]002[Tasa]0.160000]344[26101700]226[2.000000]H87[Pieza]CAMBIO \ DE \ TORNILLOS \ ESTABILIZADORES \ AND \ A$

C/U|829.04|1658.08|002|1658.08|002|Tasa|0.160000|265.2929|26101700|1|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA, |1630.67|092|1630.67|092|1630.67|002|Tasa|0.160000|260.9072|26101700|2|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|1913.66|19

CLAVOS|1106.05|2212.10|0|02|2212.10|002|Tasa|0.160000|353.936|26101700|1916|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES

Subtotal:	\$11,048.91		
IVA (16%):	\$1,767.83		
Total:	\$12,816.74		

