## AGNÓSTICO TÉCNICO

A	K	<b>4</b> \	1	5
ZORUZ-TITA				

bre:	Te :				
CEC	Fecha:	VIN:			
Año: Marca/Modelo:	79/07/72	3 GCNWIGEHXICOZUIZE			
/ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Color	Placas: Económico: Kilometraje:			
2020  chevrolet silverado	1 53 1	20			
Nombre del Técnico:		7B0403B 67458 51297			
José Tomos	Perez Quisa				

FALLAS REPORTADAS:

Fallos en bombra de gasolina

	REMPLA- ZAR	REPARAR	DESCRIPCION	PARTES \$	MANO DE	SUBCONTRA-
1		/	· lovor bomba de acción		OBRA Ś	TADO S
2			loror bombo de gosolino y sedoso Mono de Obra.			
3			Mono de Obra.		1200.00	
4					- 200.00	
5						
6						
7						
1						
+						
1	-					
+	-					
1						
H						
	-					
						The second
				1		

Inspeccionado por:

José Tomás Pérez aviroz

Supervisado por:

José Tomás Pérez Quiroz