## Factura B 84



**ECO IMPULSA** 

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 323FBA8F-7BC4-51DF-9437-B9C3D9E27515

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 801010476

ECONOMICO: 55619

PLACAS: PFE774E

KILOMETRAJE: 226

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-04-26T20:11:48

			i		i
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$1,653.61	0	\$3,307.22
		ROTULAS) C/U			
2.000000	H87 - PIEZA	25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,149.69	0	\$4,299.38
2.000000	H87 - PIEZA	25172100 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$601.88	0	\$1,203.76
2.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA C/U	\$652.82	0	\$1,305.64
2.000000	H87 - PIEZA	25171900 - CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO C/U	\$166.93	0	\$333.86
2.000000	H87 - PIEZA	25172100 - CAMBIAR MAZAS DELANTERAS	\$1,684.95	0	\$3,369.90
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56
	SERVICIO				
4.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$200.63	0	\$802.52
	SERVICIO				
2.000000	H87 - PIEZA	25174202 - CAMBIAR ESPIGA DE FLECHA C/U	\$1,144.20	0	\$2,288.40
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - RENTEN DE MAZA DE RUEDA DELANTERA	\$214.00	0	\$428.00
2.000000	H87 - PIEZA	25173806 - CAMBIAR JUNTA HOMOCINETICA C/U	\$1,920.06	0	\$3,840.12

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 14/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-04-26T20:11:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ZoypwQcJHHBuy6nB401+xxd49208rlSXvrfteKX9ucnnQu9zle9zQbYz0/zvU77+CcSEoGplHFheTcQ0dafzFxpgJQZR4/1NR5DRivUcpYJaM7hzBUoc/Q7/Iz3xG+sitRtUxpZ62lablwgRTxktnvcMl7nFZVVION/ClKVySAI rtf6kLuy3W/2T3/gQPEOy2rANYe1X8/lyCK0VYGX21vznmp3/vhipP3KSCWnMLPq0K1H0IFMZxayOZ+gO11XGo3Y8JBw7LZqjJ/yy+ERrJsYewy3YEV+BZywBPak3ZjBtgbkCv4zyg1Q3lNbA8LBH3FANuxhT3x98lXT rte3Tw---

Sello Digital del SA

F+3dVFwpSXIYvutGY7Ima9wGO3jYbSQAIn18TcXV7us6g8ylCJ84Nv7x10oRlg8kbLndtirSy+y/rLXrtDU5q0ct3P8dmc7OqRVH9pWR+XJEXpq4FLIZJTby4mwg20h4uEmEUNqt/3TZGECplbggngpoz/Awhu9MDnWS
t6RZj/3TE9EhDC6Xl4jdAVDBvGOUQCX5VDi0Qo9d3UlGjvjZ420hGySl51PM1Ul3lwcGo1J9cliTM5wdvFrPOYG6yr5BhBEbpuEiqvt9csfkddaoeL5E/DneeylfOlHyz7OMD+2PTfTGgc2E9H7hxrJQVUUrWRU71EB7k3
IJGFehBWeftw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8|84/2022-04-26T20:11:47|99|0000100000511115283|CONDICIONES|21517.36|0|MXN|24960.14|||01|PPD|58000||EIM110627PY3||ECO |
IMPULSA|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172000|123|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS)

C/U|1653.61|3307.22|002|3307.22|002|Tasa|0.160000|529.1552|25172004|128|2.00000|H87|PIEZA|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|2149.69|4299.38|0|02|4299.38|002|Tasa|0.160000|687.9008|25172100|127|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES

C/U|601.88|1203.76|0|02|1203.76|002|Tasa|0.160000|192.6016|25171900|149|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA

 $C/U|652.82|1305.64|0|02|1305.64|002|Tasa|0.160000|208.9024|25171900|150|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO\ DE\ TUERCAS\ DE\ BIRLO$ 

Subtotal:	\$21,517.36		
IVA (16%):	\$3,442.78		
Total:	\$24,960.14		

DELANTERAS]1684.95[3369.90]002[3369.90]002[Tasa]0.160000[54.918176181500]134]1.000000]E48]UNIDAD DE SERVICIO|ALINEACION DE RUEDAS
DELANTERAS]338.56[393.8.56]002[338.56]002[7asa]0.1600000[54.1696[78181500]135]4.000000[64.8]UNIDAD DE SERVICIO]BALANCEO DE RUEDAS
C/U|200.63]802.52[002]802.52[002]Tasa]0.160000]128.4032[25174202]120]2.00000[187]Pieza][RENTEN DE SERVICIO]BALANCEO DE RUEDAS
C/U|2104.20|2288.40]0[02]2288.40]002[Tasa]0.160000]366.144]26101700[3437]2.000000[187]Pieza][RENTEN DE MAZA DE RUEDA
DELANTERAS]24.40.09(28.20]002[Tasa]0.160000]368.149[25173806]119[2.000000[187]Pieza]CAMBIAR JUNTA HOMOCINETICA
C/U|1920.06]3840.12[002]3840.12[002]Tasa]0.160000[614.4192]21517.36[002]Tasa]0.160000[3442.78]3442.78[]

