## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Nombre Particular Flotilla SUMINIGTED BADICO Dirección Estado Escrito Por C.P. Tel. Fijo Contacto Tel. Celular Fmail Gasolina salida Gasolina entrada LL \_\_ 3/4 \_\_ ½ \_\_\_ 1/4 Compromiso par Año Modelo Placas # Económico Fecha: 40841B Km Salida Hora: PM Salida 128,065 AFDT32D2962 Fecha: AM Hora: PM **VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO** D = Dañada √ = Sin Daño Visible Técnico O = Operacional R = Reparación Necesaria SI NO JOCESAR F = Falta Objeto N/A = No Aplica ☐ ☐ Llanta de Refacción Firma de Supervisión: ☐ Tapas de Rin **CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO** Candado de Ruedas □ 🗩 Gato Cía. Seg. Paneles de Puertas MA Llave para Tuercas de Rueda Triángulo de Seguridad Extinguidor Cables para Corriente Asientos MA Tel. Seg. Consola Central Claxon / Tablero Quemacocos Ma Siniestro No. Toldo Elevadores Eléctricos Ma ☐ Estuche de Herramientas Luces Interiores Seguros Eléctricos MA ✓ Tarjeta de Circulación Tapetes (# A.C./Climatizador ✓ Placas Ajustador Radio \_ Espejo Retrovisor 🖊 **CONDICIONES DE PINTURA** CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO SI NO SI NO Antena/radio / Estribos Decolorada ☐ \_\_\_\_\_Logos en buen estado Antena/teléfono MIA Guardafangos Ma Exceso de rociado Color no Igualado Antena/C.B. Parabrisas Exceso de Rayones Daños por granizo Sist. de Alarma Lluvia ácida Limpiaparabrisas Pequeñas Grietas Luces Exteriores Espejos Laterales Carrocería con golpes Emblemas completos Notas: Indicaciones del Cliente: REVISION Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

A ATA INNEXITERÍA AUTOMOTHUZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

UERTO DE ACAPULCO 2928, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.

TELS. (443) 250-5377 / 520-5178

Recibo por

Firma del Cliente

Nº 15509