## Factura C 82



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000500552520

Folio Fiscal: 8944EA5A-F7B1-5368-B399-E2A229AFAC26

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 69976

ECONOMICO: CFE URUAPAN

PLACAS: MV1517H

SERIE: LG273090

KILOMETRAJE: 28546

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8

C.P.58337

Domicilio Fiscal:03320

Fecha y hora de emisión:2022-07-05T09:17:07

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,080.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$389.00	0	\$389.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR DURALAST, LTH, GONHER 19 PLACAS	\$2,849.00	0	\$2,849.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$185.00	0	\$740.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-07-05T09:17:07

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

WWcTh8Ti1vDPObNarO06VT4yk1FJTq1fMPW6+hM8yrlAbQlkqiWwsFlQ2kb27+oDzlgTBTBnUziZh05TXMAqjURXcnoKFy+jNN+mNqSExrXa1x6NP8QtO9CJJsxbLPnzW3Nu2lYykkbUZXqerhxra2FnFsRu3mMvVt
achGpo+LiZkXFiZhgYNXY4Wjaus+wmJl9Kbtbr23NbEgEXYSjEZeR9lsyWqLY+hNsV44SBV+b8Ekfo58NEX+tjDQZu8raqOldv4NhFGlhChSxW4okn1qNoGwmcm/XvFcZMxcjinwSSeguSXY0d0UoTbWaJN1hNVRrm
n2u8+3hUT8XAkS9RCa==

Sello Digital del SA

ILILIGSJ6WMxxGdDNe12B1l5a73zFWZCNQPnNWLEu4P0yQHRbJl0WlFmZuTxMBOCd9Xiq7Zxllv9uFY0JJ6MVLrN7RlCkbGokblqZAAIRb8odiNWkbkY9YMJhu7shh5u12OmldwNjf6ZDCXMAakE27DR7VsnEPeg
WMMfr6XXXMZwpZiXcPyQiRzNqxo0jjhdDtlyPkAlL1FcuwuFfHl4NcHNCgycHWlIMPFFHlq0EL/z8ZnTOJxMSbA7UgSaZr6efQzry+43iqFiF9CvsqGM8FA0n1ZiAEX86s4Qu8QKZL85jWmarkEuK7lfV/AlZNvIO/Dj46
waasHEllsxlGssCa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|82/2022-07-08T09:17:07/99|00001000000500552520|CONDICIONES|10655.00|0]MXN|12359.80|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03220|601|G03|26101700|2870|6.00000||H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE;189.00|389.00|002|Tasa|0.160000|62.24|26101700|2872|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE ACEITE|189.00|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2873|1.000000|E48|Unidad de

Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25173900|2965|1.000000|167|Pieza|ACUMULADOR DURALAST, LTH, GONHER 19

PLACAS | 2849.00 | 2849.00 | 0| 0| 2| 2849.00 | 0| 0| 2| Tasa | 0.160000 | 455.84 | 25171718 | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 296

 Subtotal:
 \$10,655.00

 IVA (16%):
 \$1,704.80

 Total:
 \$12,359.80

DELANTERAS|1895.00|1895.00|002|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|2963|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE DISCOS|185.00|740.00|002|740.00|002|Tasa|0.160000|118.4|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

 $TRASERAS[1863.00] 1863.00] 012[1863.00] 002[Tasa] 0.160000] 298.08[25171718] 2974[1.000000] E48[Unidad \ de \ Servicio] MANO \ DE \ OBRA \ FRENOS \ A superior of the property of the proper$ 

 $\mathsf{GENERALES} | 950.00 | 950.00 | 010 | 02 | 950.00 | 002 | \mathsf{Tasa} | 0.160000 | 152 | 10655 | 002 | \mathsf{Tasa} | 0.160000 | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | 1704.80 | | 1704.80 | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 | | 1704.80 |$ 

