Factura NS 2188



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 536C2B6D-324B-5605-A2A6-2D9579C85528

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 88008

PLACAS: NT5380A

KILOMETRAJE: 180567

FOLIO: JIQ261

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-03T12:12:06

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE MOTOVENTILADOR	\$4,371.60	0	\$4,371.60	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE CHAPAS Y MANIJAS DE PUERTA EXTERIOR E	\$1,900.00	0	\$1,900.00	02
		INTERIOR CADA PUERTA				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE LUCES EN GENERAL	\$1,870.00	0	\$1,870.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN INTERMITENTES Y	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02
		CAMBIO DE BOTON				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE CALAVERAS C/U	\$1,214.83	0	\$1,214.83	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174000 - ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA DE LA	\$2,598.00	0	\$2,598.00	02
		UNIDAD EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO				

CANTIDAD CON LETRA: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 14/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-03T12:12:06

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

Lxx6gCD2gMi0JIK+ISpET8UjPBQsyOFSvZ1ff8TkN3Zg3K0TroY5t7yUUjT/MaJdXZZ9CxvjijBAnu5BLXPpkjAxuL2y6gJcwe+V4XH/jfK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk792A7ZAlZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk79A7ZAIZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM8YuEl6jSk79A7ZAIZ0cddpkQFWjLeGbszw+XViCxXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ129X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7Blqm4W8/eTJ120X0kSXM10JK7W10JK7M10JK6pJIFUDIQ==

2Yxn8oVKDMqT3qiFgRzJNiQP6EgrxnTchpJo1pXudlitaQZzzg7T7bEtOoUWhyRXUyyMaa341eV2/KiB4KHcKio1onsNVVNg69K+pnCHILGMOOuhcSl/wG9Z9i8yctap+Yax+zt+Y8WliN05dWg7tVUXmuR3h74pDp6w zRZAIWPX+WEOM2PNC9W9n6D8osK2+KoCUG8jbqjoJeinPenQHjOzBztSEhC0OY16vWNR6S7zTWuUQWp4Gygn+KyLxDzMLEnupG06h/M327AMMSG5BAlsHsb9A0dqv8b9uUstOZGoz3LVF56AgdC8rBMh3Fc

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2188||2024-10-03T12:12:04||99||00001000000700780081||CONDICIONES||13754-43||0||MXN||15955.14|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE

MOTOVENTILADOR|4371.60|4371.60|00|2|4371.60|002|Tasa|0.160000|699.456|25172001|3806|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE CHAPAS Y MANIJAS DE PUERTA EXTERIOR E INTERIOR CADA PUERTA|1900.00|1900.00|0|02|1900.00|002|Tasa|0.160000|304|25171718|1816|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE LUCES EN

GENERAL|1870.00|1870.00|0|02|1870.00|002|Tasa|0.160000|299.2|25173900|10638|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN INTERMITENTES Y CAMBIO DE

BOTON|1800.00|1800.00|0|02|1800.00|002|Tasa|0.160000|288|26101700|1779|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CALAVERAS

Subtotal:	\$13,754.43		
IVA (16%):	\$2,200.71		
Total:	\$15,955.14		

