## Factura BJ 681



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 7596BC19-7CD2-5335-A99F-7AA38210C802

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI247010

ECONOMICO: 1618 PLACAS: NUP1734

SERIE: KG731618

KILOMETRAJE: 82200

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

RFC:LFC1106205B4

Domicilio Fiscal:54030

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-10T18:25:46

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - JUEGO DE TAPETES	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H48 - Pieza	25172504 - ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE	\$1,547.00	0	\$1,547.00	02
1.000000	H87 - PIEZA	26101700 - CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	\$2,580.00	0	\$2,580.00	02
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$2,600.00	0	\$2,600.00	02
	SERVICIO					
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE PLUMAS LIMPIABRISAS	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - LAVADO Y SANITIZACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS IRIDIUM	\$178.00	0	\$1,068.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$319.00	0	\$319.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,440.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	LTR - LITROS	25174700 - COMBUSTIBLE PARA PRUEBAS	\$500.00	0	\$500.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - TRASLADO DE UNIDAD	\$500.00	0	\$500.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174700 - SENSOR DE PRESION DE AIRE TPMS	\$2,980.00	0	\$5,960.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICINCO MIL CIENTO ONCE PESOS 68/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-10T18:25:46

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

XE3YI5mDb7e9L5eNz6LSwqu8N2SFjm8wUkKTNxtUfCNE/hIAPUFVHiqSb2mjlUi2QH1jTi6lyK1MdvznViCSAI/iwaQ1EAw018T3knBjbv19Yykv+k1t5wXb4xnOpVHvUJKw+tKyogsMeH9KBicwxagBHijYVyifBY4gHkCc XGwKHRkoj8LgTpG7043h4ZEkdwT+pw4gC9kC/YuTJMpTeSSeGqnJAouPc9DTxX9H4TBwEHltvARxNQ4lp60ncGMAB5rtDlZnnGk76Ta4LgUF+F97wWVDC8gYEjLk6RXXDPsaguOPwcOe99BxB7cE2wF590JXw T2ooo00mhUfD7UEca==

Sello Digital del SAT

VhLrdKGSiGq+RKH4ruCKwtgZXadewi6v8p1/2oluvrGAiibmuTB1HMpa9BWNUhv65B7O2eNDe/nNNNzEuQeghCR8KwnhJz0jlPhfinPXHaY1aFuq0V/YdlaSiRT2uH6G0pxNgEyG+lCRbQJl0m6pMpAU0MJTnkN15r
19HkvYtykBHJ989hFL6uigZnd4bszFz4j2mYeE13Maj5Pb1F9Lib6zFwq8rM6LOrvoTnOo8Yy8UX20/BS1SLWoaduulSEgNVS+5Vcor/NA8ZCp9uTK67gALpMK1ceVrR18cQki1Uw5lCi1KwmngV/N2kL0i1PF9qXZ7i1P
IfVenGi1uihw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|681|2023-05-10T18:25-45|99|0000100000500552520|CONDICIONES|21648.00|0|MXN|25111.68||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND|601|LFC1106205B4|LUMO FINANCIERA DEL CENTRO|54030|601|G03|25174700|4620|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE

TAPETES|950.00|950.00|002|950.00|002|Tasa|0.160000|152|25172504|3430|1.000000||449|Pieza|ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE|1547.00|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|002|1547.00|00

OXIGENO|2580.00|0580.00|002|2580.00|002|Tasa|0.160000|412.8|78181500|801|1.000000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE

FALLA|2600.00|2600.00|0|02|2600.00|002|Tasa|0.160000|416|25171718|3096|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE PLUMAS

LIMPIABRISAS|795.00|795.00|002|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|25174700|2818|1.000000|H87|Pieza|LAVADO Y SANITIZACION DE INTERIORES Y

Subtotal:	\$21,648.00		
IVA (16%):	\$3,463.68		
Total:	\$25,111.68		

EXTERIORES|2500.00|2500.00|0|02|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|26101700|4245|6.000000|H87|Pieza|BUJIAS

IRIDIUM|178.00|1068.00|0|02|1068.00|002|Tasa|0.160000|170.88|26101700|2811|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE|319.00|319.00|0|02|319.00|002|Tasa|0.160000|51.04|26101700|2812|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2810|8.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5030[180.00][1440.00][002][1440.00][002][1480.00][002][1480][0.160000][230.4][26101700][2813][1.000000][248][Unlidad de Servicio][REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE SEGURIDAD.

NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION]700.00]700.00]002]700.00]002]Tasaj0.160000]112]25174700]4621]1.000000]LTR|LITROS|COMBUSTIBLE PARA

PRUEBAS|500.00|500.00|00|02|500.00|002|Tasa|0.160000|80|25174700|4625|1.000000|E48|Unidad de Servicio|TRASLADO DE

UNIDAD|500.00|500.00|002|500.00|002|Tasa|0.160000|80|25174700|4630|2.000000|H87|Pieza|SENSOR DE PRESION DE AIRE

 $\mathsf{TPMS} [2980.00|5960.00|0|02|5960.00|002|\mathsf{Tasa}|0.160000|953.6|21648|002|\mathsf{Tasa}|0.160000|3463.68|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||100000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68||10000|3463.68|$ 

