Factura BJ 2064



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: AD321FF4-3A1C-555B-8086-4250CFE2052C

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801063400

ECONOMICO: 81147

PLACAS: NT5372A

KILOMETRAJE: 332584

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-07T20:47:15

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$14,724.92	0	\$14,724.92	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	25174002 - SOLDAR RADIADOR DE ENFRIADOR DE ACEITE	\$1,280.00	0	\$1,280.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174000 - PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171702 - LIQUIDO DE FRENOS	\$107.90	0	\$107.90	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 87/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-07T20:47:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

R+tq3O2tOMtlK3on5X57SKJWMyNhkLU0lkVc1is0+wGkpiPeSQxFiC9lZtH6d4sxNZ5/ZXvughMuH2eSrwJMeoQk4ZESsyLLP3aOncD6JYNTvD\$jMJjuuBdp4UJGDppswQJEz5nMhgkTiTmsVtUS6iqYkEEqtVMm0ni u3Bbx1wq67yrQQrSOvJzs7FhtOjcPWOKFSFXRBPzijbzUxcVZNeDs+ZC/l4xkQzCh93OgG6ylpA+Re3OL9i3MWCc/Uq/QM9pLG1lQbwQSknxus3ailU2Fou6y8z33QJ/Ws5dAcMbJG21BSLfOPHlwWT8HkNl8HKdhal pfLuSPXqPVEq4wbg=

n+aKMNPzkiPsoBD8hOcbu67/0vKOTvtKy56ujSp4RdSsMqW7m1bBOUc/XuXl3hcX9ljdnPzUgFN0kOnjbK64Q23OTTVUvZ4RgQvJV1IMhg/NpzH612YfaL73CevFYhDih9nmsfKDlC1G/s7ZCFrxlwsi3M0n9kr+f.ljw1c

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|2064|2023-09-07T20:47:14|99|0000100000700780081|CONDICIONES|17062.82|0|MXN|19792.87||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CA $FIX AND BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE \ DISTRIBUCION[06600]601[G03]26111900]9595]1.000000]H67]Pieza[KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE PLATO DE PLATO DE PLATO DE PLATO DE PLATO$ VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|14724.92|14724.92|002|14724.92|002|Tasa|0.160000|2355.9872|25174002|15599|1.000000|H87|Pieza|SOLDAR RADIADOR DE ENFRIADOR DE ACEITE|1280.00|1280.00|002|1280.00|002|Tasa|0.160000|204.8|25174000|11579|1.000000|H87|Pieza|PURGAR SISTEMA DE

ENFRIAMIENTO|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|25171702|8903|1.000000|H87|Pieza|LIQUIDO DE

Subtotal:	\$17,062.82		
IVA (16%):	\$2,730.05		
Total:	\$19,792.87		

