## Factura BJ 232

BOSCH Service

A ATA INGENERIA AUTOMOTRIZ

Bosch Car Service

Para todo lo que lu auto necesita.

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 652A5C1D-2118-5A12-83EE-CF73F8B7CECF

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 14668C

ECONOMICO: 91948

PLACAS: GH7871C

KILOMETRAJE: 1

DATOS DEL CLIENTE

**EXPEDIDO EN** 

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-03-06T11:06:41

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$2,387.27	0	\$2,387.27	02
		SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Tapizado de asiento completo	\$3,100.00	0	\$3,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173902 - Motor de arranque	\$2,331.00	0	\$2,331.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25174200 - Terminal de direccion C/U	\$2,047.00	0	\$8,188.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - Gomas de barra estabilizadora	\$895.00	0	\$895.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Tornillos estabilizadores	\$1,099.00	0	\$2,198.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion de bayoneta con soldadura	\$595.00	0	\$595.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - Bateria (Acumulador)	\$3,183.00	0	\$3,183.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Reemplazo de anticongelante	\$918.00	0	\$918.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Bomba de agua	\$2,650.00	0	\$2,650.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-03-06T11:06:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

16RB0Cxay1qELVpshCiQvW60qCR85Kip3Fdub5Pd0BKBQNH436ia9Fb0YZp1am0PodtplVlvon3nedgvp0NXm5zwg310Pb8ujxGvHEWVV6z4IFHWBXBZI9RObdMvnZ0jlGJli+95rPUBWz8BVLzYISYXQzv1cDUAY
11Zqz5uNqA2ihr9IN4ebiK/kbiOm9UT8AOrl9wppYDxE24bc7Zxn6s6WZKTXicTzPoMJ7vDIPITGuRMjQnusifq2GMkqOv+RygeQFWc8IG+U0kQPsprW5c5+5gHud6X/PFQEKDEz1M65dkbKOCq+JXAvTuPLWWiMc
sAANIG0UvQFq0P2eEQw=

Sello Digital del SA

HKhzrD1GG3bgH7mpM+tKuQzZx3KxYFYV17qFTQ9bBm/sVmDfn/7k4rV3g6/KU8R0/uJx00X705Yb/PRhhhTMolzkTitL9lhZpzAannXYM0lHEkSuZmpPLIVjdNDwxnlGQuTsgfbNVM+si6+hqNjzMNYp/VaKKnBkmZq 8x+1Auyk5+Gj7KRUcirWAkqi3/Fbin/75WhlY0XKKLLp2rVulz5CzzUne6NciPlibFoWGp0A7n8aa81kNrp38QyW+tQqM/icFzrFMpjPGE0eP2+GdU8siFA7Nqqq9nuBRiUxi4YZDAt4paUPJ4fYnBnPkSXnNji+T1D/+MY3 +WWY9M4YCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|232|2023-03-06T11:06-40|99|000010000050055252||CONDICIONES|26445.27|0|MXN|30676.51|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|7002|1.00000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS, SUJETAR
TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA|2387.27|2387.27|0|02|2387.27|002|Tasa|0.160000|381.9632|25174700|7087|1.00000|E48|Unidad de Servicio|Tapizado de asiento

arranque|2331.00|2331.00|0|2|2331.00|002|Tasa|0.160000|372.96|25174200|2974|4.000000|H87|Pieza|Terminal de direccion

C/U|2047.00|8188.00|0(02|8188.00|002||8188.00|002||3180.060000||310.08||25172000||7015||1.000000||H87||Pieza|Gomas de barra estabilizadora|895.00|895.00|895.00|002||305.00|002||305.00000||43.2||25172001||3460||2.000000||H87||Pieza||Tornillos

 Subtotal:
 \$26,445.27

 IVA (16%):
 \$4,231.24

 Total:
 \$30,676.51

estabilizadores|1099.00|2198.00|002|2198.00|002|Tasa|0.160000|351.68|25174700|7085|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion de bayoneta con soldadura|595.00|595.00|002|595.00|002|Tasa|0.160000|95.2|26111700|3542|1.000000|H87|Pieza|Bateria

(Acumulador)|3183.00|3183.00|002|3183.00|002|Tasa|0.160000|59.28|25172704|3498|1.000000|H87|Pieza|Reemplazo de anticongelante|918.00|918.00|002|918.00|002|Tasa|0.160000|146.88|25172704|3504|1.00000|H87|Pieza|Bomba de agua|2650.00|2650.00|002|2650.00|002|Tasa|0.160000|424|26445.27|002|Tasa|0.160000|4231.24|4231.24||

