Factura C 795



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 12193A24-DD7B-5DC5-B2FE-79A24310A1FC

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 14122022

ECONOMICO: 7228

PLACAS: MV1522H

SERIE: LG271114

KILOMETRAJE: 77942

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-02-14T18:51:34

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA	\$650.00	0	\$650.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA	\$650.00	0	\$650.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$800.00	0	\$800.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172500 - ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE	\$700.00	0	\$700.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS TERSA ALL TERRAIN 265 70 R 17	\$3,869.00	0	\$15,476.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172907 - FOCO H11	\$452.00	0	\$452.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-14T18:51:34

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

eTJXsBonl1BbzeqgU5YkFmky+hjuSMeRTpMdqnkM4lKlW5KRu2ZJQEIVU56GrkqqlZmdOuynZMay4Cx8dG4ENSLqlWnsEi6AjpZ3ir7S6xMXZReRObi/tedNYM6i2yMOJUxszsDuYv9eoYUn3mGrwEi8VLWDs9OLT tkOL160VEn2CZR4xb2Nu75FZZ9JA9S7rsZLOdu6J7CRnD2ue8yT3o5mM5eN1oyJdt6ylqPz+r5hMSPm7oA2K5XPk5aYBlirKb20vdBJ66/V5qWQ1LqqyHsfpNaSPVig|UgfrQHcD+5vKVUvBDliKG41UN5s6Nio9Ra/d mRs5P+vNna6bXB0==

Sello Digital del SAT

pgr0uTshSGd61X5ccprSligl/anbg/bnrZhgZwv9qYUJw4bXqWuuusuwlmOl5YIVlR1VWalks0m3eCbw9zGgkDmNlWlZ0zglLtu/gglEWl4CGBwc7NnC/i9JZe5XYC3DmakaNGoBu5Eku2273SgM3lnZWqlki21X7tyVvhO
AgBcEGru8ilH8cCHrz+97KKJsERwU9Hqy8buYuuRevQTsOyr9mpvEo2n7SuYZunME/SKAE3fbOuf7495gqpyHiPJaGqEHHNKIdKAqJ8MYbSMt3miVFHrwl4sCGLq3P8ifVA9YCr3EqlWvsEcyfDvqyH6QIX/86juhFlZij
ISns7NVCw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|795|/2023-02-14T18.51-33|99|0000100000050055252||CONDICIONES||22706.00||0||MXN||28338.96|||01||PPD||58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND||601||FMM010116GG8||FURIA MOTORS MEXICO||03320||601||G03||25171718||2962||1.00000||H87||Pieza||BALATAS

DELANTERAS|1589.00|1589.00|0|2|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

 $TRASERAS|1589.00|1589.00|0|02|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25171718|3093|1.000000|H87|Pieza|SENSOR\;DE\;FRENO\;BALATA$

DELANTERA|650.00|650.00|0|02|650.00|002|Tasa|0.160000|104|25171718|3095|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE RUEDA BALATA
TRASERA|650.00|650.00|0|02|650.00|002|Tasa|0.160000|104|25171718|2974|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS

GENERALES|800.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2963|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE

Subtotal:	\$22,706.00		
IVA (16%):	\$3,632.96		
Total:	\$26,338.96		

DISCOS|200.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25172500|3022|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION BALANCEO Y

MONTAJE|700.00|700.00|00|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25172500|3669|4.000000|H87|Pieza|LLANTAS TERSA ALL TERRAIN 265 70 R

17|3869.00|15476.00|002|15476.00|002|Tasa|0.160000|2476.16|25172907|4276|1.00000|H87|Pieza|EOCO

H11|452.00|452.00|0|02|452.00|002|Tasa|0.160000|72.32|22706|002|Tasa|0.160000|3632.96|3632.96|10000|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|3632.96|36032.96|36032.96|36032.96|36032.96|36032.96|36032.96|36032.96|36032.96|36032.96|36032.9

