## Factura C 281



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 79F35E02-E222-5119-A4C3-0FC1D43CA0AB

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 20082022

FOLIO: ISS007239

ID: 803864

ECONOMICO: T294

KILOMETRAJE: 313463

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CASANOVA VALLEJO RFC:CVA910402GI5 Domicilio Fiscal:02300

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-09-22T20:08:57

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$180.00	0	\$360.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS CON	\$600.00	0	\$600.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS				
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS IRIDIUM	\$225.00	0	\$1,350.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - RADIADOR NUEVO	\$4,594.00	0	\$4,594.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISION	\$3,210.00	0	\$3,210.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANGUERA ESPECIAL CON CONEXION PARA RADIADOR	\$3,142.13	0	\$3,142.13	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$185.00	0	\$1,480.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - TUERCA DE RODAMEINTO TRASERA IZQUIERDA	\$1,585.00	0	\$1,585.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA QUITAR Y PONER TUERCA DE RODAMIENTO	\$950.00	0	\$950.00	02
		TRASERO				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-09-22T20:08:57

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

i4K4WhR2+ycJa6lw7s6UNND7z80begGrhxkKRLxvv7WjNHA4dmfzIcOHqJdizg3pz32XcWlUj7eyUs.lvQTkh/c27aTms/xiz+aBeMRzv7L1izcoNl4im+Dm3AXiT5yG4KxjUJ8omTpJUl1+YRPdtQ40Hezcy5TXzrbgx0cM
XylEkXvTTV/G4sguFNiKuwwGBzk7qlfujGEgvAOQretH86mW5yhyxqd0JGiQGwHQW1cDVSxi8BSL5plDkFXsWdo6CncgUa1nm+hhddowh/wcZxWFPv9Jlv2V+oF4UJo5Q3X47yTXA0an2Onlgmv+ISMyvVUAKhC8P
Osh6KVHxva8D---

Sello Digital del SA

lafs8fnaCDyAoZoglueDIOwlfcdDS/Esn5szGR7IPFhSpHmrdYkwSjVJpv1aZh0OauTMqGs70bDySSYXQqVgzSOJZu6OS79iO2e6cZn1wD5smyW7vMudnnMGlHlZG7B5OOMLIBFknXJd0Rz24SUQYbCTKCUJAm +cehy+dfcEUECTHhVlzypoMsAlkmujViiHNoJOLl/6wfS9Biv0AUW2Br2UyUeCFEWpycubjUeoMAH9SO5wqnKP+YHBlqGEBPhjCh3Fl4FJLUA5p+WzPEECdrM8kX/rsA+ChcWLZPxCeBrCUIn8iO/0d6Ul7qRhJKiYzt OWI dRWYuXiriCV55MA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|281|2022-09-22T20.08.57|99|0000100000050055252||CONDICIONES|19810.13|0||MXN|22979.75|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CVA910402GIS|CASANOVA VALLEJO|02300|601|G03|25171718|2993|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

 $TRASERAS[1589.00]1589.00]002[1589.00]002[Tasa]0.160000[254.24]25171718[2994]2.000000[E48] Unidad \ de \ Servicio[RECTIFICACION \ DE \ DISCOS \ Y/OS \ AND \ AND$ 

TAMBORES|180.00|360.00|0|02|360.00|002|Tasa|0.160000|57.6|25171718|2995|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS|600.00|600.00|002|Gasa|0.160000|96|26101700|2887|6.00000|H87|Pieza|BUJIAS

IRIDIUM|225.00|1350.00|0|02|1350.00|002|Tasa|0.160000|216|26101700|2839|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DEL SISTEMA DE

ENFRIAMIENTO|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|26101700|3536|1.000000|H87|Pieza|RADIADOR

Subtotal:	\$19,810.13		
IVA (16%):	\$3,169.62		
Total:	\$22,979.75		

NUEVO|4594.00|4594.00|0|02|4594.00|002|Tasa|0.160000|735.04|26101700|3537|1.000000|H87|Pieza|ENFRIADOR DE ACEITE DE

TRANSMISION|3210.00|3210.00|0|02|3210.00|002|Tasa|0.160000|513.6|26101700|3538|1.000000|H87|Pieza|MANGUERA ESPECIAL CON CONEXION PARA

RADIADOR [3142.13] 3142.13] 0] 02 [3142.13] 002 [Tasa] 0.160000 [502.7408] 26101700 [2838] 8.000000 [H87] Pieza] ANTICONGELANTE PROPERTY AND PROPE

AUTOMOTRIZ|185.00|1480.00|002|1480.00|002|Tasa|0.160000|236.8|25171718|3539|1.000000|H87|Pieza|TUERCA DE RODAMEINTO TRASERA

 $IZQUIERDA | 1585.00 | 1585.00 | 012 | 1585.00 | 012 | 1585.00 | 002 | Tasa| \\ 0.160000 | 253.6 | 25171718 | 3540 | 1.000000 | H87 | Pieza| \\ MANO DE OBRA QUITAR Y PONER TUERCA DE RODAMIENTO DE OBRA QUITAR PONER TUERCA DE RODAMIENTO DE PONER TUERCA DE PONER TUE$ 

TRASERO | 950.00 | 950.00 | 0102 | 950.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 152 | 19810.13 | 002 | Tasa | 0.160000 | 3169.62 | 3169.62 | 100000 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.62 | 3169.6

