REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO						
Nombre Lomo S	SP	×	- 7	Particular Flotilla	OdeS	ID:
Dirección	<u> </u>	10 M		Ciudad	Estado	Escrito Por Belo
C.P. Tel. Fijo	Contacto			Tel. Co	elular	Recibido Fecha: 16/8/122(AM
Email	, .			Gasolina entrada _LL{3/4 ½ 1/4	Gasolina salida	1/4 Hora: 9,20 PM
2022 Cheurole-	Suburk	elo ON	Negro	PPM9711	# Económico	Fecha: AM
Km Entrada	Km Salida	VIN			ا ما أماما	Hora: PM
12,080		16NS	KAKI	LONR 1	6003	3 Fecha: 16/8/22 AM
D = Dañada	✓ = Sin Daño Visibl		VARIOS	S EQUIPOS - IN	/ENTARIO	Hora: 12:16 PM
O = Operacional	R = Reparación Nec N/A = No Aplica	esaria	SI NO	ta de Refacción	es .	J. CESAR Firma de Supervisión:
F = Falta Objeto			Japa	as de Rin	=	Firma de Supervision.
CONDICIONES	DE INTERIORES Y EQU	DT /	Can Gato	dado de Ruedas		(Cía. Seg.
Paneles de Pue	rtas // //	/	☑ Llav	e para Tuercas d		
Asier Consola Central	ntos / / /	Claxon		ngulo de Segurio nguidor	lad	Tel. Seg.
Tablero		acocos		les para Corrient Iche de Herrami		Siniestro No.
Luces Interiores	Elevadores Elé Seguros Elé			eta de Circulació		
Tapetes (# 4 )	A.C./Clima	/	Plac		UNITUDA	Ajustador
Radio Espejo Retrovisor CONDICIONES DE PINTURA  CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO SI NO						
Antena/radio/V//		stribos /	Dec	colorada	On Lo	ogos en buen estado
Antena/teléfono	Guarda	fangos NIA		or no Igualado		ceso de rociado
Antena/C.B. N// Sist. de Alarma	Par Limpiapar	abrisas abrisas		eso de Rayones queñas Grietas		años por granizo uvia ácida
Luces Exteriores	Espejos La			rocería con golp blemas complet		
				biernas compiet	05	
					6-2	STA
6000	2 600	a	C.		1 CE	
. C.				0		
	CZ-				The state of the s	
6	- Color				60	
		100	19			
1000			3 ',	Comment of the second		Col
Notas:			Indicaciones	del Cliente:		
			Servicio	)		
				Frenos		
			Criccar	11005		
	os en su vehiculo que no esta					
con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la						
	io posible. Hemos indicado cados os artículos diversos, por fav					
ayudarnos mientras llenan	nos este formato.					
	Recibo por					
			5	12652		
	Firma del Cliente		A ALTA ING	ENIERIA ALITUMUTEUZ ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.		13652
				D #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MOF ELS. (443) 520-5177 / 520-5178	RELIA, MICH.	