Factura NS 1568

PER CENT

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 0C47D5D3-8C45-5CB3-A9BE-078B35734222

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: SC

ECONOMICO: 99954

PLACAS: ND9393C

KILOMETRAJE: 111429

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-08T12:52:42

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - PLUMAS LIMPIABRISAS	\$1,175.00	0	\$1,175.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - MONTAJE DE LLANTA INCLUYE PIVOTE	\$480.00	0	\$960.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - ALINEACION Y BALANCEO	\$612.00	0	\$1,224.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AJUSTE DE CLUTCH	\$985.00	0	\$985.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL	\$800.00	0	\$800.00	02
5.000000	H87 - Pieza	25174700 - CONEXIONES DE UNION P/MANGUERA	\$1,339.00	0	\$6,695.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARAR LLANTA APLICANDO TIP TOP	\$650.00	0	\$650.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,630.67	0	\$3,261.34	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,913.66	0	\$3,827.32	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 09/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-08T12:52:42

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

heti7sW6v1en3+867MpPj9+hbxsQ4g+KmpCpiXQsuSn8mgK9nvMLp1u1NaadOBdiT2pFH2MxVdmnWneOdtHa3ijcTW3FgoV8RUs4xqd1ZyLyzkhxlyO+kvQbr4HBylrhoObVdL1PU8o1HCdUNUN91Va4qDgFJyi+qr2
hvilrG0bauerNHdw5ZRFOTtebjqtTOklpnWlO5wLM1371eCyhg/eYtySqDNGiPvd74am7KGiGVIWP3K3MghrlqSro43wQgHw0E5qhkAXPMbOMxdBa4pOGjMSql8zD9aXZ1yTp0ZX/yaxPKB7yTggKYP0tHzxRkRNO15
E2idPS/goAe1Ey8w=

Sello Digital del SA

IZ6GmQOW7c/3ME7KrviNDFsw8csFyBoqqis4jkAhH/NVhcl0Eia8dWeEqHyc+I8OAq05bWrLj8KjSNXocRqz+IvDzhTrGq2GmgovkRZI60B4exDBTzrp8cYLEkh2gWwCLb5PU8FWP6O2QjL2qIUQabvLiIJmEPYw4CjT

OMSkEekU8+hc4DvGywLQITSZaRUeVjNwU+D2adbyWhAOUAQqSBJRhan+I9EUdQ6xiXbMsQL4E2h5zaLVdwbVkHO6K+0a9Gjj7an8FfLMRP/WDNZ3mq7z5inYL28vtNlqYJ+T9FdPrkVYVOKfwOwL32NJWUBES

oZDkNhuzral/vRT6Yo2hws=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS|1568|2024-07-08T11:52:39|99|00001000000700780081|CONDICIONES|19577.66|0|MXN|22710.09||01|PPD|58337|CFB190823NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE

DISTRIBUCION|06600||601||G03|25174700|10397|1.000000|H87|Pieza||PLUMAS LIMPIABRISAS|1175.00||175.00||012|1175.00||02|Tasa||0.160000|188|25171718|244|2.000000|H87|Pieza||MONTAJE DE LLANTA

INCLUYE PIVOTE|480.00|960.00||012|960.00||02|Tasa||0.160000|153.6|25172001|10111|2.000000|H87|Pieza||ALINEACION Y

BALANCEO|612.00|1224.00|0|02|1224.00|002|Tasa|0.160000|195.84|26101700|213|1.000000|H87|Pieza|AJUSTE DE

CLUTCH|985.00|985.00|0|02|985.00|002|Tasa|0.160000|157.6|25173900|91|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN

GENERAL|800.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25174700|10454|5.000000|H87|Pieza|CONEXIONES DE UNION

Subtotal:	\$19,577.66		
IVA (16%):	\$3,132.43		
Total:	\$22,710.09		

P/MANGUERA|1339.00|6695.00|0|02|6695.00|002|Tasa|0.160000|1071.2|26101700|541|1.000000|H87|Pieza|REPARAR LLANTA APLICANDO TIP

TOP|650.00|650.00|002|Tasa|0.160000|104|26101700|1|2.00000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA_|1630.67|3261.34|002|3261.34|002|Tasa|0.160000|521.8144|26101700|2|2.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1913.66|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|002|3827.32|00

