## Factura NS 2445



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 63427C37-DE7C-5888-8866-F4F23FE82B3D

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 21102024

ECONOMICO: 0

PLACAS: NE0165A

SERIE: 3N6AD35C2GK842965

KILOMETRAJE: 595028

FOLIO: MOR01899

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-21T21:08:55

| CANTIDAD | U. MEDIDA   | DESCRIPCION                              | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE    | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171708 - REEMPLAZAR BALATAS DELANTERAS | \$1,529.50  | 0           | \$1,529.50 | 02               |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 78181500 - RECTIFICADO DISCO DELANTERO   | \$150.00    | 0           | \$300.00   | 02               |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25171702 - CAMBIO DE DISCO DELANTERO     | \$1,726.80  | 0           | \$3,453.60 | 02               |

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 40/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2024-10-21T21:08:55

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

gu38N6uWuAlNxYd+puos+q2DJVphbAVZDZz4P/gbDuv/mTCEVHX89q0SXBLjCYrb5hRsFiSulM+ANXV6zz17/6LmRq30P23Dou9vyB4vOZmk4q0PLa5BGQ4L08r8r62uhuEilfr9BaHexUqjizJaBiT1PnA1zkTJnrlUog RPDLVcEtbx1v7JBmEsSExwkxw5spQSNOa+Q3H6/v8lTBiZ86ubyuV5yHrCbk4HfYZpCGuH2kWc+1hXw6bG6TzwkCxixmg/ewQyAhQQjk2eqptr1aY4+cxaw9kqtjOVydgSD64ob66pg8kxJcNYLvUaH2HB/aDN+ole2J ThHJ+y4YmJq==

Sello Digital del SAT

epju6tvvpTZflickOg0LMyqinENF5jUkjTtg3OQ1t9uOXgbFtT8o0AOkuJ38TLLYx4siUnV85cJQZ0b7cvYLDi8NaWkhBjlK3MsVQxLDGDGU+TEJNVwYH2iHD0qCVr+CVmTphJeXJIGSUSVSoE/TB3ORdriuP9iHPcvoZq3a6KhQT/QG7mP/lcEw3poBA+UjpATf/8qY5kDe+JqYTrJ/FDmN0MZ0exlq5yujjVw366I5UMQqNKwTYyTjiyj3Uvxl72wsBVQuZT4bdftHGVFgrzNZp5RrsM9E4SY1xQbH/huE6neVLrOGGkVYzkCPhQsjrfnX1mel4c+tols/KBChw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|2445|2024-10-21T21:09.20|03)00001000000700780081|CONDICIONES|5283.10|0|MXN|6128.40|||01|PUE|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|626|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|603|263125171708|5874|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZAR BALATAS

DELANTERAS|1529.50|1529.50|0|02|1529.50|002|Tasa|0.160000|244.72|78181500|5875|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DISCO

DELANTERO|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25171702|5914|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE DISCO

DELANTERO|1726.80|3453.60|0|02|3453.60|002|Tasa|0.160000|552.576|5283.1|002|Tasa|0.160000|845.30|845.30|

| Subtotal:  | \$5,283.10 |  |  |
|------------|------------|--|--|
| IVA (16%): | \$845.30   |  |  |
| Total:     | \$6,128.40 |  |  |

