ITACSA AUTOMOTRIZ

IAU130205DV2



DOMICILIO FISCAL DOMICILIO DE EXPEDICIÓN

CALZADA LA ARMONIA #298 COL. LA ARMONIA COLIMA, CP.28020, COLIMA, COLIMA, MEXICO CALZADA LA ARMONIA #298 COL. LA ARMONIA COLIMA, CP.28020, COLIMA, COLIMA, MEXICO

TIPO COMPROBANTE: I INGRESO

SUCURSAL:ITACSA AUTOMOTRIZ SC DE RL DE CV REGIMEN FISCAL:601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR

RFC: EIM110627PY3
RAZÓN SOCIAL: ECO IMPULSA SA DE CV

DIRECCIÓN: PUERTO DE ACAPULCO #328 COL. TINIJARO, CP.58337, MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO, MÉXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS MONEDA: MXN
BANCO: NO IDENTIFICADO

TIPO DE CAMBIO: 1

CUENTA: No identificado

FACTURA

CO-1402 FOLIO FISCAL 40B6AC6C-644D-4C24-99AE-EFFE12BA1ED8

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000508341381

NO. CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511325468

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2022-08-20T10:57:35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2022-08-20T10:58:11

LUGAR DE EMISIÓN DE CFDI: 28020

OBSERVACIONES

ORDEN 2061. DODGE RAM 2016 BLANCO PLACAS AM238FF UNIDAD UA020 SERIE 3C7WRAHT2GG202335 KM.- 132930 TECNICO FERNANDO KEVIN; 1. REQUIERE REVISION DE FAROS DE LUCES TRASERAS (2 NO ENCIENDEN).2. CABLE DE CORRIENTE DESCONECTADO (ALIMENTADOR DE INVERSOR), SE RECOMIENDA HACER UNA RECONEXION.3. SE RECOMIENDA LAVAR MOTOR TRANSMISION PARTE INFERIOR, PARA DETECTAR POSIBLES FUGAS (ESTA IMPREGNADO).4. SE RECOMIENDA LAVAR DIFERENCIAL IMPREGNADO DE ACEITE, PARA DETECTAR LA FUGA. 5. AMORTIGUADOR DE DIRECCION DAÑADO, SE RECOMIENDA REEMPLAZO. 6. SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE ROTULAS (INF, SUP) DE AMBOS LADOS DE HORQUILLAS DE SUSPENCION DELANTERAS. 7. 1 CINTURON DE SEGURIDAD DAÑADO. 8. BALERO MASA IZQUIERDO Y DERECHO PRESENTAN HUMEDAD DE GRASA, ESTO INDICA DESGASTE Y DAÑO INTERNO. SE RECOMIENDA EL REMPLAZO DE AMBOS. 9. SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE (BAJA CALIDAD)

Cantidad	claveProdSer	Unidad	Descripción	valorUnitario	Importe
1.00	78181500	E48 SERV	[SIV01] SERVICIO DE REFORZAR ALIMENTACIÓN DEL INVERSOR	800.00	800.00
			DE VOLTAJE		
1.00	78181500	E48 SERV	[A02] SERVICIO DE AFINACIÓN REGULAR	690.00	690.00
1.00	78181500	E48 SERV	[SSE04] SERVICIO AL SISTEMA DE ESCAPE	380.00	380.00
1.00	78181500	E48 SERV	[SRRSEI01] SERVICIO DE REEMPLAZO DE ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES	3,600.00	3,600.00
1.00	78181500	E48 SERV	[SRAC08] SERVICIO DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DE CAMILLAS	350.00	350.00
1.00	78181500	E48 SERV	[SRELCT] SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA DE LINEAS DE LUCES A CUARTO TRASEROS	380.00	380.00
1.00	78181500	E48 SERV	[RCE09] SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTO EN LINEAS ELECTRICAS A INVERSOR DE VOLTAJE	1,200.00	1,200.00
2.00	27121600	H87 PIEZA	[AG046] AMORTIGUADOR MP 22 OJO 590N	572.6638	1,145.3276
8.00	15121501	H87 LITRO	[5W30] ACEITE MINERAL/SINTETICO VALVOLINE 5W30	107.7586	862.0688
1.00	40161505	H87 PIEZA	[WA-9401] FILTRO DE AIRE	245.9741	245.9741
1.00	40161504	H87 PIEZA	[WS-10060] FILTRO DE ACEITE	84.4828	84.4828
1.00	25172900	H87 PIEZA	[1157] FOCO 2 POLOS PATA DISPAREJAS 24V 21/5W	8.66	8.66
1.00	25172900	H87 PIEZA	[7507] FOCO UN POLO PATA DISPAREJA CLARO 1 FILAMENTO 12V21W	4.09	4.09
2.00	25172001	H87 PIEZA	[K-7394] ROTULA SUPERIOR	996.43	1,992.86
2.00	25172000	H87 PIEZA	[K-8607T] ROTULA INFERIOR	1,015.3879	2,030.7758
1.00	25172900	H87 PIEZA	[3CALAVDXCUN] CALAVERA DOBLE RODADO C/CUARTO	185.6724	185.6724
1.00	39121402	H87 PIEZA	[MGFS15W-MSP] INTERRUPTOR Y RECEPTACULO GFCI 2P 2H 125 V	529.181	529.181

TOTAL CON LETRA

DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 34/100 M.N.

SUBTOTAL: 14,489.09 DESCUENTOS: 0.00

IVA (0.160000) 2,318.25 TOTAL: 16,807.34



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eu34h6TQYeBjg027ftkZp9FchLZrzAWC4i2ptBmMQKYUHlfMCpg7xlAoWbgqAGRB571zp3NkZpQN+EPNZyywQU/2LhxDz+bUFaG0MvAfLeeAe1luYKVY17w1dDmi3rVyTL8i3+FJNUHjQyj81s4vG/uSq2ewCO9orZyV/M/Xa45w7+Gel6JAaOYX3C0sslVjNBlK9p8hZrtkuCbBTZVblRibaos8hc2s2HO+M3om8UQ3hHWN3NsdagN3fRbwLNrPyHqdJBZ8CLHdGVFtoTWSq+QkrGSm80h5cVPVXDBvosZrxbWwBpMz2ZTDBn0l9VeK1HN9+TRNlaTSt/bazelE/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HaFE8084/AQwFqYgz5iMB6ua7tP037Y9llyyx0rSZD98nUzQsFFKyuTcpbhM4lr7sAJepJGcnwbsDS5isdls0gDCAzrdFm8Slcxxd59Jaouy4Pnwx25cz85Zw9/kpVuH67fl2JqkCtY3hG6ckNKlZrQhhfa3AvUQ KQsLehvbVVX/CCUTYlUspAZ6cPkyJRCHIW12B/iLyRh7axEJKCzW+ughRNgiA6Oy1msREWAROWrK8QRRjVPxuBQoGNMoFvqmm4AYYeVyghfgXapPmmhNK9L+Z3ikOxlNyTzi3Wbf2W0WtPIMvTCjeQEny 8LpZTEPAbUxOhiRJ6+dZELH7HoZNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4086AC6C-644D-4C24-99AE-EFFE12BA1ED8|2022-08-20T10:58:11|CCF1011111K9|eU34h6TQYeBjg027ftkZp9FchLZrzAWC4i2ptBmMQKYUHlfMCpg7xlAoWbgqAGRB571zp3NkZpQN+EPNZyywQU/2LhxDz+bUFaG0MvAfLeeAe1luYKVY17w1dDmi3rVyTL8i3+FJNUHjQyj8ls4vG/uSq2ewC09orZyV/M/Xa45w7+Gel6JAaOYX3C0sslVjNBlK9p8hZrtkuCbBTzVblRibaos8hc2s2HO+M3om8UQ3hHWN3NsdagN3fRbwLNrPyHqdJBZ8CLHdGVFtoTWSq+QkrGSm80h5cVPVXDBvosZrxbWwBpMz2ZTDBn0l9VeK1HN9+TRNIaTSt/bazelE/A==<math>|00001000000508341381|

RELACIÓN DE TICKETS FACTURADOS

1402