## Factura NS 685



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 1FFA0139-F418-5226-A58E-43B3E4DD6337

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 80404

PLACAS: PPX555B

KILOMETRAJE: 50574

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-28T11:38:51

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$2,434.89	0	\$4,869.78	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U	\$2,170.50	0	\$2,170.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$5,560.93	0	\$5,560.93	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SENSOR TPS DE POSICION DEL ACELERADOR	\$2,117.69	0	\$2,117.69	02
3.000000	LTR - Litro	26111800 - ACEITE PARA TRANSMISION STD 80W90 P/LITRO	\$260.00	0	\$780.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN GENERAL	\$3,196.00	0	\$3,196.00	02
		CON CAMBIO DE FOCOS, SOQUETS, FUSIBLES, Y CABLEADO EN MAL				
		ESTADO				
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR	\$1,959.00	0	\$1,959.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-28T11:38:51

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

G0sGU/Zu3PWHDTIFE5r/VG08Dqi9NX0+8itup6yS5CPcj5brhlGcv9tuRt3vqT7X/t72+xjtWbGivhBkf1NGtvrS5mKO2rR4kff6s+JRrW21WAatr7h0UVkBnp+jDLXXuQEh+HgpTA54XKUTyZxEYpeCzeYCl0akSJlw7ZuDS
C2PQAuZXn66jgPDx8aVwQqN4jPX13wlGyoqQv6wJsKJSe0c1otARTk0XtKY8NveCJDTpqvJVm4oitvhslHcUX7aMNtt5AZTAcB33lsYW6f0rs7v+xFlQurtzmmfDBA6qjWd3BHdXvbFQeC73Jq15Cwu4Eef+jD7MH0q2Y
1k1RieHMQ==

Sello Digital del SAT

C2Zur+W2AXh7j1Eiaem34hi3bGGe3hWSilStVvIHv23TN1yRXnARHiqKruT2ZDbiEKBii0V/wzCCXorab+wmdei3rqzq2Mi036inGQuPu1MHNTTZNuCQdsRi9MNMjGV9FAbdby99KR+pY7brTnwKJiMOV7nWmG8qM
DnPDlKreHdDGiFGFnUx0i0YieDsV/ABi/qeZEiGm4txqvUiFqioMuUMiSEGFEidu0rp+4DprVBW88U+07kolsL6N2bgJx2uq9bv+mMvgTTNrJqT5Bztsou98kmDo1ylq7xF6mXNhSSGDeuKisYyKDmvr98YgMmHObUvp
sXRBMP7M1/ara7mw--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|685|2024-03-28T10.38:51|99|00001000000700780081|CONDICIONES|21003.90|0|MXN|24364.52|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|3547|2.00000||487|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR

C/U|2434.89|4869.78|0|02|4869.78|002|Tasa|0.160000|779.1648|25172001|3632|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR

 $C/U|2170.50|2170.50|0|02|2170.50|002| Tasa|0.160000|347.28|25173900|3536|1.000000| H87| Pieza| CAMBIO \ DE\ PLATO,\ DISCO\ Y$ 

COLLARIN[5560.93|5560.93|0(02|5560.93|002|Tasa|0.160000|889.7488|25173900|3537|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ|350.00|350.00|0(02|350.00|002|Tasa|0.160000|56|25172001|3669|1.000000|H87|Pieza|SENSOR TPS DE POSICION DEL

Subtotal:	\$21,003.90		
IVA (16%):	\$3,360.62		
Total:	\$24,364.52		

P/LITRO|260.00|780.00|00|2780.00|002|Tasa|0.160000|124.8|25173900|5037|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN GENERAL CON CAMBIO DE FOCOS, SOQUETS, FUSIBLES, Y CABLEADO EN MAL ESTADO|3196.00|3196.00|0102|3196.00|002|Tasa|0.160000|511.36|26112000|5016|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA
INFERIOR|1959.00|1959.00|0102|1959.00|002|Tasa|0.160000|313.44|21003.9|002|Tasa|0.160000|3360.62|3360.62|

