## Página 1 N FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN DE SERVICIO

COMISION FEDERAL

de

A favor de:

91	06.07.2023		
No. DE ORDEN: 208302391	FECHA DE ELABORACION: 06.07.2023	FECHA DE RECEPCION :	FECHA DE ENTREGA :
OR	DE	DE	DE
No. DE	FECHA	FECHA	FECHA

Número Económico: 8000092115         Placas: NB8398B         Modelo: 2008           Marca: FORD         Submarca: FORD         Kilometraje:           Tipo: PICk-UP         No. de Aviso:         Kilometraje:           Mantenimiento:         Falla Posible:	Submarca: NB8398B  Submarca: FORD  No. de Aviso:  Falla Posible:	Para llevar a cabo la reparación del	Para llevar a cabo la reparación del vehículo oficial que a continuación se indica:
UP  No. de Aviso:  Tto:  Falla Posible:	UP  No. de Aviso:  Ito:  Ectado:  Ar presupuesto de reparación	Número Económico: 8000092115	
No. de Aviso:	ado: Falla Posible: presupuesto de reparación	Marca: FORD	Submarca: FORD
· op	do: presupuesto de reparación	Tipo: PICk-UP	
	upuesto de reparación	Mantenimiento:	
	Rlaborar presupuesto de reparación	Sistema afectado:	Falla Posible:

ACTIVIDAD  0010 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS.
--

Descripción de la Orden: 208302391

CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS. 299,537 KM

LICAÑA OTSNEROS SH JAK SHUMA SERGIO ABRIU

9NG05 ING. JONATAN DAVID NUCI ORTIZ

Autor de la Orden: ROSAURA LIZETH RODRIGUEZ PIMENTEL

AUTORIZA

R. P. E. 9M21V ANA ELENA GALLEGOS MENDEZ RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR