## Factura NS 2048



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 92BBC290-5578-5194-959B-11D663F1D338

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 70631

PLACAS: NT5364A

KILOMETRAJE: 0

FOLIO: JIQ233

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-05T08:12:16

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,872.91	0	\$3,745.82	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$2,722.03	0	\$5,444.06	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$967.15	0	\$1,934.30	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,620.19	0	\$5,240.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
4.000000	H87 - Pieza	25173900 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$230.72	0	\$922.88	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 06/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-09-05T08:12:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

K/G72L6GeabRPSvIvvKbHwtv112ZyS+lXY/SIFRMVmwlDYCy9emGQo4B1qBzM3nVhHSUpzvFm77On1qihqufN5aCVgXg3J2DHOxYFxBlcOzDYPih4FmbiG+QoNLat7eGGLJGKVIVIRBqcFiLUXjFXsVpQooqTGaVHnbpQBEN6YiNS4k4pwlWnk7WiF1QYXml2X6chAVJRSmXkVKQ7SEzBZdMIUI0EkBcYFQOI+JFvZ3oSqZ7yMRF3mLMVvOs+ncbbqpoBm23y78ir9QxiWlGnhO7Lr3JXSBud5HFpHhVPZrYlRxdX75Yg1vJBWZchVRVTPidZin6hl60WBdXdhosQ=

VRVTPidZin6hl60WBdXdhosQ=

Sello Digital del SAT

0dxk8Lts7Fq74u3XUUPhYaJt6FLAQOBPjb8bWrwpkF9wLxv5g8Nu7U+YaErAzF6d96SicReJEtN11/rpshpHc4Q+hNYws4ngLd4l3IYOikB7s3PtgK/gtleZBpUli047stbNMeKEtqxOKCtrGRyb/TxFgLfbqM/PhYFHI70KIK
XU+74tg23nGq8PahN12lsU286mztftSjcM8WbBeUlY7BHgz0s80ba0Odtgs3AlaYnqFiQRTDyElyczosdEiuEutzrkpeBL2XYEjhy5PMyGrIUeXOjm0OtHTZITzDmibH±LuSnn6PpPuXOE45VZuY3PyJDxR0ajtytXHECey8z
30

■ ■ \*\*Common Common Common

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2048||2024-09-05T08:16:51||99||00001000000700780081||CONDICIONES||17676.78||0||MXNI|20505.08|||01||PD||58337||CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||DISTRIBUCION||06600||603||25172001||4104||2.000000||H87||Pieza||CAMBIO DE ROTULAS CIU||1872.91||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82||012||3745.82|

C/U|967.15|1934.30|0|02|1934.30|002|Tasa|0.160000|309.488|25172001|4112|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

 $C/U|2620.19|5240.38|0|02|5240.38|002|Tasa|0.160000|838.4608|25173900|4126|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION\,DE\,RUEDAS$ 

DELANTERAS|389.34|389.34|002|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|25173900|4127|4.000000|H87|Pieza|BALANCEO DE RUEDAS

Subtotal:	\$17,676.78
IVA (16%):	\$2,828.28
Total:	\$20,505.06

