Factura NS 491



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 3D1135C2-9C16-50E5-A7E9-DA7F126408AC

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 94976

PLACAS: NT5390A KILOMETRAJE: 311408

s Morales

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-05T17:03:23

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR YUGO DE DIFERENCIAL	\$3,545.00	0	\$3,545.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$1,312.28	0	\$2,624.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR FLECHA CARDAN	\$9,805.16	0	\$9,805.16	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR FLECHA LATERAL	\$5,631.46	0	\$11,262.92	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR BALERO, CHUMACERA DE CARDAN	\$3,495.00	0	\$3,495.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE TRANSMISION	\$1,205.77	0	\$1,205.77	02
3.000000	LTR - Litro	26111800 - ACEITE PARA TRANSMISION STD 80W90 P/LITRO	\$260.00	0	\$780.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-05T17:03:23

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Ym7BGyzazHoFzTE8XpfYBmGrg8NRpQsFe0zwevFQS0wCSKJI5C709XsxfVJB7T7iy3akF8L85CSJ5eSiCaLEHPPqp5juKNOJld0MUmVk5uyN2SJKK2ZTeWy037iZWtTzKg+dibVL1WYATK914mfv33ZV5CA2IQ
rS53ReRHMc+W0qUThAs5Fbd5BBYCLYFHq951t8e7olohmX+mjSzkxUTbfYxH51oHBbJJeXVnwJVGdgeMtiP58BxSHVyukR62qm7RUoJY99Qj8ZmMprghU4BPxvbLF1+dLG6JoU7HkNqyfGeRBRh0Ujp+Nc4alYfY
GZ1W1ll9RwKAyu1wghpDNgg==

Sello Digital del SAT

cOB:FwzEcz4mAGYWx/PgpbPXIbUEgSylmDT8C07kGFTlkpZnw1LE8ipVIST4YRv4pbIFyc5YvFaahv+mUJICo5l3yRB9Ryo1HygFqm046oWRsxidiLqA8w/1MkkZwvLC1LTrt3OXheulpnj7PNX3leiBY1q01Nucp1QnT
JJVme9CBiGfEzjn2Xxdb57xaL/n/r2fG/9J2Dm+d+myqr3sk/5k/VHY0lCo7lnlroNNqjIUsKpwyPj2kNTg9EaeDG/JUeyQtpzPsairpTpGbIMbitq+nFwkQTTsqSQiGq4fd4mZYuNBBYVXJGHf9KAFSRPRbvJC1UMbH6h6pQ
rY1xsNrA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|491|2024-03-05T16:03:22|99|00001000000700780081|CONDICIONES|32718.41|0|MXN|37953.36||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE DISTRIBUCION[06600]601[G03]25173900]4636[1.000000]H87[Pieza]CAMBIAR YUGO DE DIFERENCIAL]3545.00[3545.00]00[02]3545.00[002]Tasa]0.160000]567.2]25173900]4631[2.000000]H87[Pieza]CAMBIAR CRUCETAS DE

CARDAN|1312.28|2624.56|0|02|2624.56|002|Tasa|0.160000|419.9296|25173900|4632|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR FLECHA

CARDAN|9805.16|9805.16|0|02|9805.16|002|Tasa|0.160000|1568.8256|25173900|4630|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR FLECHA

LATERAL[5631.46] 11262.92] 0] 02] 11262.92] 002] Tasa] 0.160000] 1802.0672] 25173900] 4633] 1.000000] H87] Pieza] CAMBIAR BALERO, CHUMACERA DE CAMBIAR BALERO, CAMB

CARDAN|3495.00|3495.00|0|02|3495.00|002|Tasa|0.160000|559.2|25173900|4645|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE

Subtotal:	\$32,718.41		
IVA (16%):	\$5,234.95		
Total:	\$37,953.36		

