## Factura BJ 793



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: BF9DE7E5-3415-5A61-ADEE-32009A5C94F8

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801055190

ECONOMICO: 80413

PLACAS: NT5369A

KILOMETRAJE: 250594

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-18T20:51:43

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR RETEN DE CIGEAL	\$2,461.86	0	\$2,461.86	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BANDAS C/U	\$2,160.50	0	\$2,160.50	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$396.55	0	\$396.55	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE SENSOR DE CIGUEAL	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-18T20:51:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

BA3yYZSm4QHY3vdsMvTJhHRMxx4j2bpEowrmHrZgpUXLD30WlvbLxtK5yCb6isSr8BlLMeZMu4ww.GSFQw2nedVyv.ft XluJdL3B48hESlbtx5xZLLivg26G7ztx3XTd8Qpnyo1EEtzXmaM5XONCioTGiNZ6EYWQjv
EiUIRpCwCsaAZk05Wkil2/1pJURo1p/l86ERv5vNgd266Z5LLTqCzlauGEm2QFRiCQJScf2llW0ziSP/GcAG9wHdTgEreQUlKO3n+5T+W5YG5Wl8AEz6OawB2/dbECwLojVKE0eiec7cmaSrznVDzKB70CK/8Kty5w
s8BWd81VcrmEXDE9Ea==

Sello Digital del SA

KeeNIRpMKoVL8qxZWLAHkU4mzDdY9Ud2OHr5Ov05eyVAIXPEVqYjkS8pSjSQVNFkOsFG7D7Y+C68wrr712fibGi95OdvylPA67ONhiNGvrUEXo0x5UehpEWimRiBB62M9VVYL6EGMN3mh1aZHNoZjaqPjejXNtqbUYenqzpcNtx1iazFFYxsiW1yTg5oX6iP3OELYp/pYr3O93OZUJ6RiGKcpXu2cq5PrmCWMFw9RWPxXPu/imvy7Ayec+75wj+ze8GpwrG1eJ1bpUKCl4gqN3Yk5yoTy2XChFiku3asoD2NeFC3xsif6ioCEVgjSP/w9/tdq7d38xJFsFYE97sO==

FIX AND BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE DISTRIBUCION[06600]601]G03]26101700[9360]1.000000]H87]Pieza|CAMBIAR RETEN DE CIG..E..AL]2461.86[2461.86]002[2461.86]002[Tasa]0.160000]393.8976]26101700[9362]1.000000]H87]Pieza|CAMBIO DE BANDAS

 $C/U|2160.50|2160.50|0|02|2160.50|002|Tasa|0.160000|345.68|26101700|9358|1.000000|H87|Pieza|ESCANEAR\ MOTOR\ Y\ BORRAR\ CODIGOS\ DEVICE PROPERTIES FOR A CODIGOS\ DE$ 

FALLA|396.55|396.55|0|02|396.55|002|Tasa|0.160000|63.448|26101700|10399|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SENSOR DE

CIGUE..AL[1850.00]1850.00]0]02[1850.00]002[Tasa]0.160000[296]6868.91]002[Tasa]0.160000[1099.03]1099.03[1099.03[1099.03]1099.03[1099.03[1099.03]1099.03[1099.03]1099.03[1099.03[1099.03]1099.03[1099.03[1099.03]1099.03[1099.03[1099.03]1099.



