Factura BJ 96



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 8EAE2C98-F7DC-5F92-949A-804DC9B74AB3

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 01/2022

ECONOMICO: NE0170A

PLACAS: NE0170A SERIE: 9K015805

KILOMETRAJE: 254125

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-12-23T11:22:16

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,	\$1,807.57	0	\$1,807.57	02
		BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS	\$207.20	0	\$207.20	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - BANDA DE ACCESORIOS	\$117.60	0	\$235.20	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - BALATAS DELANTERAS	\$918.60	0	\$918.60	02
2.000000	H87 - Pieza	25171708 - RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	\$100.00	0	\$200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - BALATAS TRASERAS	\$846.48	0	\$846.48	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	\$100.00	0	\$100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE LCUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN, INCLUYE	\$3,229.31	0	\$3,229.31	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - PORTA COLLARIN	\$168.00	0	\$168.00	02
3.000000	H87 - Pieza	15121500 - ACEITE DE TRANSMISION	\$201.60	0	\$604.80	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - ROTULAS SUPERIORES	\$344.14	0	\$688.28	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$267.00	0	\$534.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$247.00	0	\$247.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172004 - AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$941.38	0	\$1,882.76	02
2.000000	H87 - Pieza	25172004 - AMORTIGUADORES TRASEROS	\$881.03	0	\$1,762.06	02

CANTIDAD CON LETRA: QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 26/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-12-23T11:22:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

TOg/J8cgUGQsaQj4PpClf3w8mCXgFjR5OQuGVIX8Bm4jDGng5FsA114Vlq00CJ+vk5ooewY/A6DFAnIW07T3Cw4UCHBde+g3623qNUimgVLNE7QH65XDdsCfnPVe2fa+HSpSEAJF2X/3IHesimf9SVRzer/XrwVEUI
cNb5tTFUOAC/74exqiwQ7xBv1nOqkdf0ozzdsxt20+MFC41impy9yj207ldk2Cghbw82k4Q13w2bb7ifA0gowaC/DlmL4Xm6RKbt7Bm1K11/QdXueJXas8kpfftcJKsLcCXp7Z1EWucQnY+7Smt3xo2qbFlhMRCXpDnYvo
XGcr15t7RI/2w--

Sello Digital del SA

I/80PIR8NHYKBMLI2i28FTP1k3oimZpl/wYzOTITciX1/vUomyycejlHspTr8+A2YI+025mp+AW8FSpGBdCu+5Sqqlrd2ikC12HJUyRzEC28lL92FwuXTvieVhobmbcTKORCKZskwEwUbe/sFBVSsgBuJuGLGUmolnlS5d
Tzpp4AlAGcTG43oRm72F0+SFrm2UnLClEh03ZyWHLVtmAyG6DJMbA+Cgd56RhYk3Db8n9tr44jHaSVHtlE7a2ddFoDPq211JCypn7wLEKWb9nnpZxwstb8SFSVv9F5csd5HkMxcurwz6jjxLTa5LYNX3z6Zl0MseJIB
tsn3x7aM/m1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|96|2022-12-23T11:22:15|99|000010000050555250|CONDICIONES|13431.26|0|MXN|15580.26|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|801|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|601|G03|26101700|42|1.00000||H87|Pieza|AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,
LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION|1807.57|1807.57|002|1807.57|002|Tasa|0.160000|289.2112|26101700|54|1.000000||H87|Pieza|EMPAQUE DE TAPA DE

PUNTERIAS|207.20|207.20|0|02|207.20|002|Tasa|0.160000|33.152|26101700|51|2.000000|H87|Pieza|BANDA DE

ACCESORIOS|117.60|235.20|0|02|235.20|002|Tasa|0.160000|37.632|25171708|1|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|918.60|918.60|002|918.60|002|Tasa|0.160000|146.976|25171708|2|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DE DISCOS

DELANTEROS|100.00|200.00|0|02|200.00|002|Tasa|0.160000|32|25171708|55|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

Subtotal:	\$13,431.26
IVA (16%):	\$2,149.00
Total:	\$15,580.26

TRASERASI846.48I846.48I0I02I846.48I002ITasal0.160000I135.4368I25171708I40I1.000000IH87IPiezaIRECTIFICADO DE TAMBORES

TRASEROS[100.00]100.00]002[100.00]002[Tasa]0.160000]16]261111900[56]1.000000]H87[Pieza]KIT DE LCUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN, INCLUYE RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE

PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|3229.31|3229.31|0|02|3229.31|002|Tasa|0.160000|516.6896|26112000|58|1.000000|H87|Pieza|PORTA

COLLARIN|168.00|168.00|0|2|168.00|002|Tasa|0.160000|26.88|15121500|43|3.000000|H87|Pieza|ACEITE DE

TRANSMISION|201.60|604.80|0|02|604.80|002|Tasa|0.160000|96.768|25172001|59|2.000000|H87|Pieza|ROTULAS

C/U|267.00|534.00|0|02|534.00|002|Tasa|0.160000|85.44|25172001|61|1.000000|H87|Pieza|GOMAS DE BARRA

DELANTEROS [941.38 | 1882.76] 0] 02 | 1882.76] 002 | Tasa | 0.160000 | 301.2416 | 25172004 | 63 | 2.000000 | H87 | Pieza | AMORTIGUADORES | Pieza | AMORTIGUADORES | Pieza | AMORTIGUADORES | Pieza | Pieza

TRASEROS [881.03] 1762.06 [0] 02 [1762.06] 002 [Tasa] 0.160000 [281.9296] 13431.26 [002] Tasa] 0.160000 [2149.00] 2149.00 [1249.00] 2149.00 [2149.00] 2149

