Factura NS 769



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: DEE559ED-BFD5-5833-8C85-21B25C7B5F42

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 87382

PLACAS: NT5359A

KILOMETRAJE: 265629

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-09T13:14:49

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$3,933.11	0	\$7,866.22	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,040.74	0	\$4,081.48	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION C/U	\$2,783.11	0	\$2,783.11	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE CABEZA O CULATA DE FIERRO	\$3,906.00	0	\$3,906.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR POLEA DAMPER	\$2,075.67	0	\$2,075.67	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REFRESCAR CUERDAS DE MULTIPLE DE ESCAPE	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS 48/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-09T13:14:49

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

EWHXkULNqMga+Mi6LmF6rQcRnuBrGDUp8KRONAOK1o7P6VKUrvyPByzIUrWNe795tcDrLBQnkPaXHHv:XICbUWHE4w283SWA8FVqfrZVUpy8EkN7H+9eCkHvakUlyNGPkAeBMES2sFincDwiv2rf0uSJF7/U76
1rGqA9Z0a5ruVP8fTHJeXDoU++EDbRo0ilF0GnQogJCL+SF9DhMOOeVw7SpCo9ikNrLvo6w4TUk/stC20+d1OS/Mb/lhTZ7oysBrYrr0L8BrMj+Cx9aV6hH1hvy08j7UlhzuQxx38Bf7ngmeGpRuNX3Uq1+cmvNs0lVod
1wR8wxJURYYYetb5iZiw=

Sello Digital del SA

w1mnxmWYtZvRYu111s590jjh4skzhE5T1GDC11a/1Nlt/OqgEVq6xgNCJ5+1By4+H90KTd4FsZdlDaBEcd33dZ+VMfrdJ8m7DWcu7PVAz5m748s/V7pF5chhug+rcVMA4Q7cu3osXUggggn+uz1zuCox4sMmxxG63Sjb
D64ZPfMXRGxXYJe69dKLpKweuzlEbxmRMykHLJuZL+WBymcktMuaxG/amTpyDooc62tTu4qsOsxF6iO8vS9qheo1BKZ5sN0VBegCspxY7YMFvNAmUlyb8LGOwtfUeUKbEmTox5GRGXPwLH3tuLxA9x6ftxXVvDx7
RtrFXOON74YvSOlhottA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|769|2024-04-09T13:14:48|99|0000100000700780081|CONDICIONES|22512.48|0|MXN|26114.48||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|4657|2.000009|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR

FIX AND DETONOJOU (CDI160330RC9)CFE DISTRIBUCION/00000/1003/251/2001/4667/2.000000/H87/PiezajCAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U/3933.11/7866.22/0/02/7866.22/002/Tasa|0.160000/1258.5952/25172001/4667/2.000000/H87/PiezajCAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|2040.74|4081.48|0|02|4081.48|002|Tasa|0.160000|653.0368|25172001|4610|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION
C/U|2783.11|2783.11|0|02|2783.11|002||Tasa|0.160000|445.2976|25173900|4713|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE CABEZA O CULATA DE

FIERRO | 3906.00 | 3906.00 | 0 | 02 | 3906.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 624.96 | 25172001 | 4706 | 1.000000 | H87 | Pieza | CAMBIAR POLEA |

DAMPER|2075.67|2075.67|0102|2075.67|002|Tasa|0.160000|332.1072|25173900|4718|1.000000|H87|Pieza|REFRESCAR CUERDAS DE MULTIPLE DE

Subtotal:	\$22,512.48		
IVA (16%):	\$3,602.00		
Total:	\$26,114.48		

