Factura BJ 691



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 7BCCEB64-3368-56CF-B27E-33D1F303CC1B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 15272 ECONOMICO: 74724

PLACAS: GH7874C

KILOMETRAJE: 211889

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-13T12:07:39

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
10.000000	H87 - Pieza	25173900 - Cambio de plafones c/u	\$595.00	0	\$5,950.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - Cambio de destellador c/u	\$650.00	0	\$650.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - Cambio de palanca de direccionales	\$3,891.87	0	\$3,891.87	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Reparacion del sistema electrico por mal funcionamiento de luces en	\$2,895.00	0	\$2,895.00	02
		general y sistema de carga con cambio de relevadores, portarelevadores,				
		fusibles, portafusibles, interruptor, focos y cableado en mal estado				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Trabajo de torno para rimar pernos	\$1,150.00	0	\$1,150.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - Balatas delanteras	\$2,550.00	0	\$2,550.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - Alineacin, balanceo y rotacin	\$650.00	0	\$650.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - Reten de rueda delantera c/u	\$595.00	0	\$1,190.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174200 - Baleros delantero con taza y reten (incluye engrasado de los	\$1,256.00	0	\$2,512.00	02
		mismos)				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - Tornillos estabilizadores	\$1,064.00	0	\$2,128.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - Varilla de direccin	\$4,500.00	0	\$4,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - Barra central	\$3,945.00	0	\$3,945.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - Terminal de direccion C/U	\$3,917.00	0	\$3,917.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - Brazo pitman	\$2,227.00	0	\$2,227.00	02
1.000000	SET - Conjunto	25172000 - Juego de pernos	\$3,419.00	0	\$3,419.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$2,387.27	0	\$2,387.27	02
		SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA				

CANTIDAD CON LETRA: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-13T12:07:39

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Sm+elUHlflaYhsY6DQ9Gg+NyQaQmtUnTIYcYWP4zsrR8/tvZx/8LX0scH72/i+d/XuGL/q6RC+fuLyKc8rt3CAFd8r14friafPTKqvZDDqsHorVulwqYzBYwl4mMOnagGB4cE3nBUb319Kx3Lt4+eE7buyMfUgVC2tiAV3o
ydpCE/t2RXeHLftznzQ0RU9aXs8UxbnlhBahh7EW+2slKpX65rrONFTx+L4lKUDSjpAyv1V5choW0Y4kheDmUS0R7kyHdSjlTh9ljZSRB4yvEsblvYtnYxhBtyQf60nlY1lFS6WT1bPvZczTyaT2TbiK3Fn/qwTMbkuyvvcZZ

Sello Digital del SA

IcdalinsEzYePhJnkm4nmQcY3HIQcrGUZ70W4s5NnueTg56YgYtl56x+oQbD8g9EwjuR8twBH41aKII5i92y5xjPkysm8s8Cy1xF9Xc+MqdlZrGAVhcQluooEHnLKyR8pYGlFwVs+s7rll+PaDMQv3MFLIIZAJm9Rg6rvn7
SQq/o0M6gGiibQ/XYonQl1TrLeymm0coBodgxO6MKS2s3cxG79owWhdyPh3PBHZd58oT6hKAPO90MQhiZVUIP2sYqkTCke5GaGQzSFOA+tze1qDlyPrXRNCy8g9qWmjDnXWBdsyrY1IDhs861/DWm5tu89gMA4/

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|691|2023-05-13T12:07:38|99|000010000055055250|CONDICIONES|43962.14|0|MXN|50996.08|I|01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE DISTRIBUCION[06600]601 [G03]25173900]8930]10.000000[H87]Pieza]Cambio de platones c/u[595.00[5950.00]0[02]595.00]00[02]595.00[00]215asa]0.160000[952]25173900]10302]1.00000[H87]Pieza]Cambio de destellador

 $c/u|650.00|650.00|0|02|650.00|002|Tasa|0.160000|104|25173900|10303|1.000000|H87|Pieza|Cambio\ de\ palanca\ de\ palanca\$

direccionales|3891.87|3891.87|002|3891.87|002|3891.87|002|Tasa|0.160000|622.6992|25173900|8932|1.00000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion del sistema electrico por mal funcionamiento de luces en general y sistema de carga con cambio de relevadores, portarelevadores, fusibles, portafusibles, interruptor, focos y cableado en mal

estado|2895.00|2895.00|0102|2895.00|002|Tasa|0.160000|463.2|25174700|10304|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Trabajo de tomo para rimar

Subtotal:	\$43,962.14		
IVA (16%):	\$7,033.94		
Total:	\$50,996.08		

delanteras|2550.00|2550.00|002|2550.00|002|Tasa|0.160000|408|78181500|3687|1.000000|H87|Pieza|Alineaci..n, balanceo y
rotaci..n|650.00|650.00|002|650.00|002|Tasa|0.160000|104|25171718|10305|2.000000|H87|Pieza|Baleros delantera
c/u|595.00|1190.00|002|1190.00|002|Tasa|0.160000|104|25171200|3603|2.000000|H87|Pieza|Baleros delantero con taza y reten (incluye engrasado de los
mismos)|1256.00|2512.00|002|2512.00|002|2512.00|002|Tasa|0.160000|40.8|225172200|3589|2.000000|H87|Pieza|Tornillos
estabilizadores|1064.00|2128.00|002|218.00|002|Tasa|0.160000|40.49|25172001|3589|2.000000|H87|Pieza|Tornillos
estabilizadores|1064.00|2128.00|002|218.00|002|Tasa|0.160000|340.49|25172001|3589|1.000000|H87|Pieza|Varilla de
direcci..n|4500.00|4500.00|002|4500.00|002|Tasa|0.160000|720|25174200|3608|1.000000|H87|Pieza|Barra
central|3945.00|3045.00|002|Tasa|0.160000|66.72|25174200|3608|1.00000|H87|Pieza|Barra
pilman|22272.00||202|227.00||002|7383|0.160000|66.72|25174200|3608|1.00000|987|Pieza|Brazo
pilman|22727.00||202|227.00||002|7383|0.160000|66.72|25174200|3608|1.00000|987|Pieza|Brazo
permos|3419.00|3419.00|002|419.00|002|7383|0.160000|56.72|25174200|3608|1.00000|987|Pieza|Brazo
permos|3419.00|3419.00|002|3419.00|002|7383|0.160000|56.72|25174200|3608|1.00000|987|Pieza|Brazo
permos|3419.00|3419.00|002|3419.00|002|7383|0.160000|56.72|25174200|3608|1.00000|987|Pieza|Brazo
permos|3419.00|3419.00|002|3419.00|002|7383|0.160000|56.72|25174200|3608|1.00000|987|Pieza|Brazo

pernos|1150.00|1150.00|0|02|1150.00|002|Tasa|0.160000|184|25171718|3569|1.000000|H87|Pieza|Balatas

