Factura BJ 634



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: BF9E2A1F-A8EC-5C29-97AD-B26D7960DF41

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 80400

PLACAS: ND6276B

KILOMETRAJE: 275932

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-09T10:21:13

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171723 - CAMBIO DE BOOSTER	\$4,695.00	0	\$4,695.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171723 - CAMBIO DE MODULO ABS	\$8,335.00	0	\$8,335.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171723 - REPROGRAMACION DE MODULO ABS	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171723 - REPARACION DE MECANISMO DE DE PEDAKES DE FRENO	\$1,250.00	0	\$1,250.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-09T10:21:13

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

JURVU68+3piiWUWFVTeDvyY7SzVbanN7U2PFHZAky5kMmih7Xzrdz16mSih/cpphpN7jbub/P9SN6Z7vJnvTtgLyxsVkmrb6Z1AV1wCKAodilUdnXzByf9ObPZKhD8Vvs+PnWf1Gc5MMWkmTUUKELhHF9lvd0L9iHO-MbPLmpiKLkZF2zZTbAj6VsOctSJFFZwUYInUnxLHjhN33nYNWLSg1NYrBTyR74ykBd5iaKwYoq7V9y8E5nHrModil9lUanToEj0nJqcVpMvugFlJ8Lncg5qqoFwmfPQn8z4V8izilEhQ3lezENeWQ6Bj/gHbL5q7Ac35ut

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|634|2023-05-09T10:21:12|99|000010000050055252||CONDICIONES|16080.00|0]MXN|18652.80|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE DISTRIBUCION[06600]601 [G03]2517:1723]10316[1.00000]H87|Pieza|CAMBIO DE BOOSTER|4695.00]4695.00]0[02]4695.00]002]Tasa|0.160000]751.2[25171723]10317[1.00000]H87|Pieza|CAMBIO DE MODULO

ABS|8335.00|8335.00|0|02|8335.00|002|Tasa|0.160000|1333.6|25171723|10318|1.000000|H87|Pieza|REPROGRAMACION DE MODULO

ABS|1800.00|1800.00|002|1800.00|002|Tasa|0.160000|288|25171723|10319|1.00000||H87|Pieza|REPARACION DE MECANISMO DE DE PEDAKES DE



