## Factura BJ 49



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: AE3DA02F-3298-5DE7-BA3D-C4FD30085947

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022

ECONOMICO: 92083

PLACAS: GH7887C

KILOMETRAJE: 257598

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-08T21:05:50

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR BOMBA GASOLINA ELECTRICA	\$4,769.40	0	\$4,769.40	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$344.83	0	\$344.83	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE VALVULA IAC	\$1,432.60	0	\$1,432.60	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE RADIADOR	\$4,250.00	0	\$4,250.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR MANGUERA SUPERIOR	\$818.40	0	\$818.40	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - REPARACION DE CABEZAS DE MOTOR	\$4,200.00	0	\$8,400.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE EMPAQUES DE CABEZAS	\$3,688.75	0	\$7,377.50	02
2.000000	H87 - Pieza	15121500 - GALON DE ANTICONGELANTE	\$362.00	0	\$724.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS 41/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-08T21:05:50

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

az4cpMfbr6OQuRKDKQk4/EGasy/V/fpLxHflasb99iAhXAtUPL9NQ2rnG3pkli9fy52Sbubtc9rCfGKKem0h6244VPKqOafTfqBASreYPx4YecDp9MEoap49BmrJylx7f3vCMnwXE+vpR4C6TK6K+lGdTdNVFP5XsMjStVv mpLHVLk8R02Telp7EAgJRczEZ+lqgdbuX0lBbJJxqUNbGiuzGaPhJbuYN1DyykzseRiDciQB7V/l/Ez0RUSOmz4jh7tT66LNB4RSOucZIJJNqQW/Celzx2B5AiRFVJVPzNlMN0xyzSAUSHKd5pHiyRuhffv10d9Tx4mFoVI Gm43CUJtQ==

JMNBvzdxiAEelylZj+tEdhO82OKG/b1rMraFYTTcrcsLiFS+Sxxs5ZpyPhdloF9OnWmH9e90U.xAICjlqOmdmiy9WegPqR7EzwLiMXndigvddi4N3LnUIDy0KXEEizDQ/iMhzCQwDJl6Wu0qiqrzHERy+OKN8xU6U2JFIVy i0QdfZpPAXqMhMHDhN64CtWC5+uUV39PAa4fEXtVu4iwSh3ptSeoGaEqVEQjTUE23D39e2PHx0mlNlCx7s5m4Dwdwm217NywSqn4P3c3ShSnHVGJk8DbHuthbPQ7qW3NrZkKbBZB0hoEXkuk2vA2mHBldOP3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|49|2022-11-08T21:05:49|99|00001000005055252||CONDICIONES||29316.73|||MXN|34007.41|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND|601|CD|160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|355|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA GASOLINA

ELECTRICA|4769.40|4769.40|0|02|4769.40|002|Tasa|0.160000|763.104|26101700|2270|1.000000|H87|Pieza|ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE

FALLA|344.83|344.83|0|02|344.83|002|Tasa|0.160000|55.1728|26101700|2271|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE VALVULA

IAC|1432.60|1432.60|0|02|1432.60|002|Tasa|0.160000|229.216|78181500|2272|1.000000|H87|Pieza|MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|26101700|2228|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

RADIADOR|4250.00|4250.00|0|2|4250.00|002|Tasa|0.160000|680|26101700|498|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR MANGUERA

Subtotal:	\$29,316.73
IVA (16%):	\$4,690.68
Total:	\$34,007.41

SUPERIOR[818.40]618.40]018.40]019.21818.40]002]Tasa]0.160000]130.944]/78181500]2273]2.000000]H87]Pieza]REPARACION DE CABEZAS DE MOTOR[4200.00]8400.00]0102[8400.00]002]Tasa]0.160000]1344]/28101700]480]2.000000]H87]Pieza]CAMBIO DE EMPAQUES DE CABEZAS]3688.75[7377.50]0102]T377.50]002]Tasa]0.160000]1180.4][15121500]2274]/2.000000]H87]Pieza]GALON DE ANTICONGELANTE]862.00]724.00]002]Tasa]0.160000]115.84]23316.73]002]Tasa]0.160000]4690.68]4690.68]

