## Factura BJ 2300

· CONTROL OF THE PARTY OF THE P

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: AE43CE9B-804B-5C3E-8778-62D52A2663DE

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 87649

PLACAS: NB-3844-B

KILOMETRAJE: 270365

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-21T08:15:51

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171900 - CAMBIO DE VARILLA CENTRAL	\$2,100.00	0	\$2,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIO DE MANGUERAS C/U	\$462.38	0	\$462.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR	\$569.00	0	\$569.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,438.09	0	\$2,876.18	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$1,567.40	0	\$3,134.80	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$731.97	0	\$1,463.94	02
2.000000	H87 - Pieza	25172604 - CAMBIO DE LUNAS DE ESPEJO	\$260.00	0	\$520.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - BRAZO PITMAN	\$2,331.00	0	\$2,331.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$119.00	0	\$476.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-21T08:15:51

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

V+7qk4CXag) CI4Kot1hmNigGQbw4RpWg3rVplnyiDMhz0bCao6ii0evTSAp/wH8rPQpLiXmJDFYOO1kM8bxRYoa9AlEITEnNiNiOMedHbh7k8o2dGPWQTSg9QQJVbZMLqq/gjRqYArQAp22hOV09c7lCArlpNLmELG0hazj4/azgPiX34j8v1ewAW6l434SkKxj5/h+G0d0Woc0hiKUXnDEd++cR0Q7RMyMh69ueTQ1xJn8mJYaPSu9qH2XPR41SYfkTTve/1SrJOJ0pASTPzCvwlV49clmS2g35W4KX3MRULT9RF388KE116eHhrPeG5/R+7PCvlDJM5ea2zlV3q==

Sello Digital del SA

q06pkmTglEUP872ql8T75sSwcrtxv/gqNmti7q9ARyAID6JLF+Y6+yK8l8yoAl1TTm1oulluBnRJcTAd9Hw+64PdsxlUblvJZhvvQYMcMVhTDYzKXcVv8+RINo0qL+r7hAamxd9lojP8jd9EtMX7stpQ7/XW4nw720sduDMR
awqQXD0701KnlG/ne+p0TatSZUOxpb1G+Azw+KJM9JdXSEm+QcHFqGlp1cfroeQ3crpjtPEwa6N1f7J88jjRRErfe2xnTOZP7D1/DpHE5wfUvetroaAdsAMvFQhE0jxuupF6ce+/MMs3vy5XGK/K2O5+T8i6T2Odgu3F
FflAzMo/m2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|2300|2023-09-21708:15.50|99|0000100000070780081|CONDICIONES|14271.86|0|MXN|16555.36|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25171900|7065|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE VARILLA

 $CENTRAL[2100.00]2100.00]0102[2100.00]002[Tasa]0.160000]336[25172704]3888]1.000000]H87[Pieza]CAMBIO\ DE\ MANGUERAS$ 

 $C/U|462.38|462.38|0|02|462.38|002|Tasa|0.160000|73.9808|25172704|3889|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ TAPON\ DE\ TAPON DE TAPON\ DE TAPON\ DE TAPON DE$ 

 $RADIADOR[569.00]569.00[0]2[569.00]002[Tasa]0.160000]91.04[25172001]3910[2.000000]H87[Pieza]CAMBIO\ DE\ AMORTIGUADORES\ DELANTEROS\ AMORTIGUADORES\ AMORTIGUADORES\ DELANTEROS\ AMORTIGUADORES\ AMORTIGUADORE$ 

C/U|1438.09|2876.18|0|02|2876.18|002|Tasa|0.160000|460.1888|25174200|3914|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS | 338.56 | 338.56 | 002 | Tasa | 0.160000 | 54.1696 | 25172001 | 3911 | 2.000000 | H87 | Pieza | CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS | CAMBIO DE AMORTIGUADORES | CAMBIO DE AMORTIGUA

Subtotal:	\$14,271.86		
IVA (16%):	\$2,283.50		
Total:	\$16,555.36		

C/U[1567.40]3134.80](0]2[3134.80](02[Tasa]0.160000[501.568]25172001]3906[2.00000][H87]Pieza]CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION
C/U[731.97]1463.94](0]2[1463.94](0]2[Tasa]0.160000[234.2304]25172604]16928]2.000000[H87]Pieza]CAMBIO DE LUNAS DE
ESPEJO[260.00]520.00][0]2[520.00]002[Tasa]0.160000[]83.2]25172001[6969]1.000000[H87]Pieza]BRAZO
PITMAN[2331.00]2331.00][0]2[2331.00]002[Tasa]0.160000[]83.2]25172001[6969]1.00000[H87]Pieza]BRAZO
AUTOMOTRIZ[119.00]476.00][0]2[2331.00]002[Tasa]0.160000[76.16]14271.86[002][Tasa]0.160000[2283.50]2283.50]

