Factura D1



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 183988C2-8EAF-5D70-9BA1-920A6A2C1801

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 1

PLACAS: 4

KILOMETRAJE: 6

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-07T17:36:03

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIO DE TAMBORES C/U | \$2,739.34 | 0 | \$2,739.34 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA C/U | \$1,486.32 | 0 | \$1,486.32 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIAR PISTONES DE CALIPERS C/U | \$1,142.98 | 0 | \$1,142.98 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIAR REPUESTOS DE CALIPER JGO. (2) | \$1,533.16 | 0 | \$3,066.32 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-07T17:36:03

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

k+Jn1/yLQqNTyosCcyNxOykDANO3Y/ikRPBc3VLWwY3TvK1uhak.JWRAy3qjcrTIW3WSSR+AUj1Ja/ibvwKQ+mj38HBd9pUyorgyJz2a10DKloJwXbx11BvvZvdzk1gKJ0hMC3gTiEhu0ygXjzs34VQRG6xaVvmhVmT7:
FXulGKkWpWi9XnURCVJTExhhW475AB6+eCDmj3wQ2AWsgMFiTVL0M7tpH28sVKZ8N8oq1kHaGTzr40bmD5QyjrG2xTRiYN+NbdMOwz0+aTDgpVPyA95MMTRiSLR+BHNi92ulr2OZ07EwH38jHZbAD1tqWx1
68sSEa10xelH29VNLEw==

Sello Digital del SA

LXWiXxcOkhdd51T+mNTOqbNJZnAnZIAEJXwrQunJH0CiSS3Vfeqz2MXD0FTQZYDqJZYbAnmDlW9a1zkKhQ+T+4soc2Ydal2o4EgA9w4K3T1esovlaLR5pylKhnXK/MBl87PVi65L5gLivl8l35niNHzul465b8KiKzrr
3unLsw7ZWuwW8hzMfVKA7nilP1WZtml/E5ea9P2VE4C2A0eAdl4vDRJjvGmlueLnMPMcjivZ520/0Jm/PTKe8cdR2D6Z8L4TNPrECUCMXstNP8eaQPs8QAlQGZR9JtzTiOon48pptE013+lB2D2Vz8GiDmWhjo5m9
wPSf3W8atUshw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|D||1|2024-03-07T16:36:03|99|00001000000511115283|CONDICIONES|8434.96|0|MXN||9784.55|||01|PPD|58337|EIM110627PY3|ECO

IMPULSA|801|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|8188|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TAMBORES
C/U|2739.34|2739.34|0|02|2739.34|002|Tasa|0.160000|438.2944|25172001|8189|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA

 $C/U|1486.32|1486.32|0|02|1486.32|002|Tasa|0.160000|237.8112|25172001|8193|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR\ PISTONES\ DE\ CALIPERS$

C/U|1142.98|0102|1142.98|002|Tasa|0.160000|182.8768|25172001|8194|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR REPUESTOS DE CALIPER JGO.

(2)|1533.16|3066.32|0|02|3066.32|002|Tasa|0.160000|490.6112|8434.96|002|Tasa|0.160000|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.59|1349.5

| Subtotal: | \$8,434.96 | | |
|------------|------------|--|--|
| IVA (16%): | \$1,349.59 | | |
| Total: | \$9,784.55 | | |

