DIAGNÓSTICO TÉCNICO



DIAGNOSTICO IECNICO					
Nombre:	Fecha: VIN:		101	CO187	
Año: Marca/Modelo:	14/07/22 360 Color: Placas:	Económ	+11626 ico: Kilo	netraje:	
2020 Cherrolet	Blanco GT-5	281-A 07	480 4	9944	
Nombre del Técnico:				-	
FALLAS REPORTADAS:					
Sarvicio de afinaci	ibn Cambio de	are the vi	2/tras)		
1 - 1 - 1			•		
Lavado de Inxectros					
Rectipicación de discos					
Cambio de balatas					
Cambio de Baixi.					
REMPLA			MANO DE	SUBCONTRA-	
ZAR REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	GBRA \$	TADO \$	
	aceite	1,536.00 88.00			
THE SECTION OF	aceite	340.00		***************************************	
	de Injectores	92.00	***************************************	***************************************	
5					
6 V Kectipicar	discos		800.00	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
By Bake Cle	2-000	32.00			
	mor	32.00			
10				•	
	atas trascinas	980.00			
	atas delanteras	890.00			
13 ,				4	
15 / Sevicio de	apinacibn		220.00		
16 / Sarvicio de	e Inveders		120.00		
17 / Keemplazer	balotas		340.00	***************************************	
18 19					
20	Subtetals	3990.00	1480.00		
21	1	•			
22	. WAS	638.40	.236.80		
23 24	Total Nele 9	5 4,628.40	17/1/80		
25	1010110010	1,02000	1, 7/60		
	cientes coerenta y cin	nco pesas		6,345.20	
27	3		100 MN		
28 29 7			** **********************************	•	
**************************************		1	L		

Inspe	ccionado por:	1
	7.560 - 3.560 - 3.560 (Green	1
()	11 -	
mar	1 anyor Sygrez	
	Firma:	

Supervisado por:

mer Monroy Servez

Firma: