

## Solicitud de diagnóstico



	Folio:	-::AS1069
Fecha: 12/AGO/2022	ID: [	504315
Marca: NISSAN Línea: FRONTIER	Año:	2022
Placa: NZV1695 Número de Serie: 3N6AD33A3NK81	7877 K	(m: 17080

**ESTADO:** TECOMAL COLIMA

LOCALIDAD: INIFAP CIR PACÍFICO CENTRO

Taller asignado:

**AKUMAS** 

Responsable de taller:

EIM110627DY3

Dirección:

Teléfono:

10 de mayo No. 99, Cerro de Ortega, Colima, Colima.

443 158 7041 - 313 111 9221

akumas@icloud.com csb@akumas.mx
ODILON RODRIGUEZ Tollar Reyna.

Correo electrónico:

Descripción de la solicitud:

## SERVICIO DE 10.000 KM

Se solicita mantenimiento preventivo de km, (1er. Servicio) Domicilio del Campo Experimental Tecomán, Km. 35 Carretera Colima-Manzanillo, Tecomán, Colima Tel. (55) 38718700 Ext. 84324

Datos del solicitante:

asanova:== Vo.Bo. Casariova

12/08/2022

Nombre:

Celular:

Dr. Miguel A. Manzanilla Ramirez

Director de Coordinación y

Vinculación del INIFAP-Colima

(55)38718700 Ext. 84312

Nombre Administrac

to/Firma de Flota/Gerente

Firma de cliente / usuario

FACTURAR A

CASANOVA VALLEJO S.A. DE C.V.

La vigencia de esta solicitud es de 72 horas hábiles después de la autorización.

El Taller asignado NO deberá ser modificado.

Se considerará nula toda orden de servicio que presente alteraciones y/o modificaciones, deslindándose Casanova Rent del pago por el \_ servicio o reparación

TALLER: Favor de enviar presupuesto a los siguientes correos: Para autorización a:

autorizacionescasanova@casanovarentacar.mx

Con copia a administrador

asolleiro@casanovarent.com.mx