

SINUHE LOPEZ MORENO

R.F.C.: LOMS800818R31

Uruapan No. 544, COLONIA Jardines de Catedral, C.P. 59670 Zamora Michoacán, México TEI

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICION

59670

SUBTOTAL

I.V.A

TOTAL

11,868.40

1.898.94

13.767.34

 FORMA DE PAGO
 99 - Por definir

 METODO DE PAGO
 PPD - Pago en parcialidades o diferido

 COND. DE PAGO
 MXN - Peso Mexicano

	TEE.					
DATOS DEL CLIENTE - RECEPTOR				Factura		
NOMBRE	CAR FIX AND BEYOND			SERIE Y FOLIO	A 148	
DOMICILIO	PUERTO DE ACAPULCO No. 328			TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	
COLONIA	TINIJARO	C.P.	58337	VERSION ANEXO 20	4.0	
LOCALIDAD	Morelia	MUNICIPIO	Morelia	FECHA Y HORA EMISION	Septiembre 19 2023 - 12:27:02	
ESTADO	Michoacán	PAIS	México	CERTIFICADO EMISOR	00001000000514939856	
R.F.C.	CFB190523NF1	TAIO	WEXICO	USO DE CFDI	G03 - Gastos en general	
-	CFB 190523NF 1			EXPORTACION	01 - No aplica	
REGIMEN FISCAL	626 - Régimen Simplificado de Confianza			# SERIE	3N6DD12S78K008303	
VEHICULO	NISSAN PICK UP 2008 PLACAS: NB-3844-B			#ECO	87649	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00	PIEZAS	H87 - Pieza	15121501 - Aceite motor	ACEITE	150.86	0.00	002 - IVA - 96.55	603.44
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE	80.89	0.00	002 - IVA - 12.94	80.89
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	40142007 - Mangueras especiales	MANGUERA	120.00	0.00	002 - IVA - 19.20	120.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	15121807 - Anticongelante	ANTICONGELANTE	190.00	0.00	002 - IVA - 30.40	190.00
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	12161700 - Amortiguadores	AMORTIGUADORES DELANTEROS	851.25	0.00	002 - IVA - 272.40	1,702.50
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	12161700 - Amortiguadores	AMORTIGUADORES TRASEROS	851.25	0.00	002 - IVA - 272.40	1,702.50
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	BRAZO AUXILIAR	484.00	0.00	002 - IVA - 77.44	484.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	01010101 - No existe en el catálogo	BRAZO PITMAN	761.06	0.00	002 - IVA - 121.77	761.06
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	20143002 - Varillas cortas	VARILLAS CENTRALES	1,409.33	0.00	002 - IVA - 225.49	1,409.33
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	20143002 - Varillas cortas	VARILLAS LATERALES	557.00	0.00	002 - IVA - 178.24	1,114.00
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	25172604 - Espejos retrovisores	ESPEJOS LATERALES	185.34	0.00	002 - IVA - 59.31	370.68
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	ALINEACION	300.00	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	20111702 - Tapones o anclajes de tubos	TAPON DE DEPOSITO RADIADOR	180.00	0.00	002 - IVA - 28.80	180.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	MANO DE OBRA	2,850.00	0.00	002 - IVA - 456.00	2,850.00



IMPORTE TOTAL CON LETRA					
TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.					
FOLIO FISCAL	13E12EDC-CC40-443C-AEB5- CD4EB52457C1				
No. CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236				
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Septiembre 19 2023 - 12:27:04				
CFDI RELACIONADO					
TIPO RELACION	-				
CFDI RELACIONADO					
FOTE DOCUMENTO SO LINA DEPOSANTACION IMPOSOA DE LIN OFDI					

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
EFECTOS FISCALES AL PAGO	

	DEL CFDI	

KZ0H3u0zrC4oYiIHnCQXnPcDthV5eVsikMmCxgwYqFeaLbbsPtvrGWw/unwghvhUZ3KLnkFbF0/jFSFLcg3tbpD9E20fgflvsQAnIBYHQ75koQa6rqM0RcHKwbj9EEw8ILgpwxl5xmlZLuqtXj2nzBBCyGaRwCcjiYz/1TLrMgoUTBnE50017y1/9yhK+TXLZL514LbL7Fpj7GrYCVHEBsc6GvyCZm8yfsmdDwwQg861oopbuR6X1UcrWRhMa9hQeqc+w3lniQpVz7qxdmowWoTMXV3iKy+UBIhVGlhG5KEL/qRshX0khhlnt2TOf6B6UvqF88V5QXmlqNqxFJgmlQA=-

SELLO DEL SA

$$\label{eq:total_problem} \begin{split} TP4Z2sjQafgb7egyhIvZV7AQHToH11SzZWpe1cFQy3ki6Fs95ziW34yJOK6mwG8ho/dJpWJ7xxFmRaiUu0HXZYPa3DxrcviVvKpQtBrAT+d5xtJY720jGNvTz4lCPT5kITNc1horYSnFt83MFAq4ZLwTT6K1J5YqEfiYgGz8A/9imt6hHspSNiE0cP2t7z3kppyGR2CYzKlPFFHJSovg2iLn/AVlpE7WlDb6CMgSQ2x+jhRwF0ms6gpi0f2PAUSBkcDLjjYrD+GGjdpxG/6jD0oa6rB4vjZ3ziPatb+ZwYWf0UCIYzUtL30GzwXOynS+2xj9xkCrfqc76hnDzeV4Mg== \end{split}$$

||1.1||3E12EDC-CC40-443C-AEB5-CD4EB52457C1|2023-09-19T12:27:04|MAS0810247C0|KZ0H
3u0zrC4oYiIHnCQXnPcDthV5eVsikMmCxgwYqFeaLbbsPtvrGWw/unwghvhUZ3KLnkFbF0/jFSFLcg3t
bpD9E20fgflvSQAnIBYHQ7SkoQa6rqM0RcHKwbj9EEw8ILgpwx15xm1ZLuqtXjZnzBECyGarwCojiYZ/
TlLrMgoUTBnE50G1Yu/9yhk+TXLZL514LDL7PjD7GrVCVHEBse6GVyCZm8yfsmdDwwQg86IooDouAfX1
UcrWRhMa9hQeqc+w31NiQpVz7qxdmowWoTNXV3iKy+UBIhVG1hG5KEL/qRshX0khhlnt2IOf8B6UvqF8
8V5QXmlqNgxFJgmlQA==|00001000000505142236||