

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISION CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA

Marcha	170 61/6-0/72
NUM. ECONOMICO 94393	그리고 아내는
KILOMETRAJE 374064	ADSCRIPCION MCS-
DESCRIPCION DE LA ANOMALIA	
AFINACION	FALLA MOTOR
LLANTAS	SISTEMA ELECTRICO
FRENOS	TRANSMISION Y DIFERENCIAL
ALINEACION Y BALANCEO	HOJALATERIA
CLUTCH	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
DIRECCION	OTROS
SUSPENCION	
OBSERVACIONES NO FRA	Correctamente, se requiere bombear Fr
para que Frent. true.	na la dirección al dar vuelta al
Pasar Topes y bach	es la carrolleria, Favor de corregir
REPORTO	11 b ENTERADO
	Sarbai