Factura T 2012

DIAGNOSTICO Y REPARACIOI

MARIANO AVALOS VICTORIA

RFC: AAVM800825NK8 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000503454131 Folio Fiscal: B76D9F16-6DE7-457C-B8CE-2C134E32543C

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CAR FIX AND BEYOND

CP:59665

RFC: CFB190523NF1

1

Fecha y hora de emisión: 2023-04-20T18:37:05

Uso CFDi: G03 - Gastos en general Domicilio: 58337 Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

E48 - M.O.

U Medida Cantidad Descripción V Unitario Impuestos Importe

78181500 - SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION, CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO, CAMBIAR CRUZETA DE FLECHA CARDAN, SERVICIO DE ALINEACION Y REPARAR ESCAPE

02 Sí objeto de 9.264.66 9,264.66 impuesto 002 - IVA: 1482.35

Condiciones de Pago: F-250

NB-3848-B KM. 238,741 ECO: 81146

> SubTotal \$ 9,264.66 +IVA 16% \$ 1,482.35 =TOTAL \$ 10,747.01

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO: 99 - Por definir

FECHA TIMBRADO: 2023-04-20T18:39:06

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204971

Sello Digital del CFDi

IFoJEx2hSsCvBeuZ5npQEbdH5FMQPt32m4er9uCXfjLfvWewIYQ57rUT9f5qSkXH6ztwBS+ycrh0Fe5CylLHsZlqijQvy3ZGhg6oBAXU5i0According to the control of theA9yY97rHNbD41e8zvvdG8iFHfAD4Q4thTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78KscnYgvM3FY93Oz2nBIO59Mt9DHjKCVKxZFKg dhq8+bMCvYBvuFEO7 ortasEW9dkDHtSZadHr6FGSGylQXymg7pK2oJ/FAfNx0gGvl4MKNnZXVB957egwNAHt2RFdWYWody6k+y2JsVmanv6aswV7YDUCcx/CX/z+8hZ9EfUSg==

Sello Digital del SAT

OStC6qU1RX7MswDswL4LZ310RbxQ8CkX2+FGbWj0SJWFA5HyY1gk9b9aRAeHJjOYbH8eqG+wuPBgXHI7OKkstu/Cn7pXksr2eqQn1Xdl2V3t3u+P6tPMuawt+QT6klWrd6XGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B76D9F16-6DE7-457C-B8CE-2C134E32543C|2023-04-

LHsZlqijQvy3ZGhg6oBAXU5i0A9yY97rHNbD41e8zvvdG8iFHfAD4Q4thTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78KscnYgvM3FY93OAQ4thTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78KscnYgvM3FY95OAQ4thTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78KscnYgvM3FY95OAQ4thTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78KscnYgvM3FY95OAQ4thTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78KscnYgvM3FY95OAQ4thTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78KscnYgvM3FY95OAQ4thTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78KscnYgvM3FY95OAQ4thTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78Chf/mQzhgnc78AgAthTqrwdGSVaY+pmaK4sFUurFh/mQzhgnc78Chf/mQzhgnc78Chf/mQzhgnc78KsfUu



=|00001000000504204971||

