Factura BJ 21

o**€**F



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 3C8798A7-F286-5892-80ED-8B1266B5F9BB

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022

ECONOMICO: 102320

PLACAS: GL77295

KILOMETRAJE: 140677

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-08T18:28:02

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - REPARACION DE ESCAPE	\$1,795.00	0	\$1,795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - SENSOR DE VELOCIDAD	\$1,162.00	0	\$1,162.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MODULO ABS	\$9,875.00	0	\$9,875.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CINTA DE AISLAR	\$65.00	0	\$65.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR BOBINA	\$1,565.19	0	\$1,565.19	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 14/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-08T18:28:02

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

EZwigDQ9xgFJx/Gaxfig86dfvTZMaCmdQiCk0mcUnwRXYFop5D6pEpG1945uJQTQX6ikzlKrWM6FD8BmV4Kq35hkWY2zapsYRBiggyCsenfcYTP7nrGi3XGmEDyqNdLKvLVFrQxkDZS5a3HPQ43aCUsszSi7UC!
h4QeVqleTi3vO5Aw7nx4e+ZzlVzdemikluWERhDCifYe6OY213g7wYrZknps38SNho+W1NvQjAUPJxdu4Ey6wfgQBqxAGkmcV9GKEXSqPJZxZN7efRSyCtufagGZzCsCjqfz0npGJ+2wr5P77JPobFufNYRDhKy1X8
zG0HaLnt39SCPA6AXcQ==

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|21|2022-11-08T18:28:00|99|000010000050552520|CONDICIONES|14462.19|0||MXN|16776.14|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]CD1160330RC9[CFE DISTRIBUCION]06600[601]G03]25173700[2245]1.000000]H87]PiezaiREPARACION DE ESCAPE[1795.00]1795.00][0]21795.00[0]02[1795.00]002[17asa]0.160000]287.2]26101700[2243]1.000000]H87]Piezai[SENSOR DE

VELOCIDAD | 1162.00 | 1162.00 | 0|02 | 1162.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 185.92 | 26101700 | 2246 | 1.000000 | H87 | Pieza | MODULO | Pieza | MODULO | Pieza | MODULO | Pieza | MODULO | Pieza | Pieza | MODULO | Pieza | Pi

ABS|9875.00|9875.00|002|9875.00|002|Tasa|0.160000|1580|26101700|2244|1.000000|H87|Pieza|CINTA DE AISLAR|65.00|65.00|012|65.00|002|Tasa|0.160000|10.4|25173900|2153|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR

BOBINA|1565.19|1565.19|0|02|1565.19|002|Tasa|0.160000|250.4304|14462.19|002|Tasa|0.160000|2313.95|2313.95|

 Subtotal:
 \$14,462.19

 IVA (16%):
 \$2,313.95

 Total:
 \$16,776.14

