Factura C 340



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 5FA722CE-99AF-5DBE-B2F5-179E7DE30316

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: OS FOLIO: ISS008694

ID: 509710

ECONOMICO: UA026

KILOMETRAJE: 104796

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CASANOVA VALLEJO RFC:CVA910402GI5 Domicilio Fiscal:02300

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-10-03T16:38:16

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173902 - POLEA LOCA	\$582.00	0	\$582.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - PLAFON LUZ TRASERA	\$365.00	0	\$730.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25173900 - RESISTENCIA ESTABILIZADORA	\$265.00	0	\$1,060.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CUERPO DE ACELERACION ELECTRONICO	\$8,750.00	0	\$8,750.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA CAMBIO DE POLEA	\$300.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION FALLA DE MOTOR CON CAMBIO DE CUERPO DE	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
		ACELERACION BORRADO DE CODIGOS EN TABLERO				

CANTIDAD CON LETRA: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-10-03T16:38:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

AJo7XWb2VmpLqGQuspOjdlsODYZRitZ6B5dhAvsvg3riSURzyvfAMD8EjYVTDeZ6URnk7iapGzpHpaYcnYOwtZ/1Sp9VC9VBWg4YuA7M5imVPqvJG0w2BV+NKA8dmHIMSplOAjci3YV5EnzNB6uoXVDHFt2AiE0
JPKjKNhZisnTJn/3THqcVQoJFdSLI2pFGZ0TaBIz6WvJB0x3aw7WqRY4Z+/9oxs2UcWU7HpJFSAS5QD0kOThAA3AJScFP8wbbxM+NH56zBK/IEHMPh0zGkBlvrjSUy+VC1jkdjET4vrxWnwYmCvYnQjglo7CkxD9H
WroVW747BSG3RoQ3oniQ==

Sello Digital del SA

pu9+0HppMrsIGLkKU4JhghR6QBy53/xii9hwezViGNzcNSbZlikxbrhPhBg7pFHC1RiKFnw1jC5RVUoh8LV9sFW4gAvcahiTLVHhRb9FPqaxx2l0JB55K7pYk6qQXHaGuYXmhY12xel63flLjmBp62ax6KY/l+z2pdXvFI
TRMJoLlv7d8m67hLWX213NeAHyZgkWbS7+guWZayRAuCjAmxEy2QcqXp9r+Mec9nuFUx71Pq5uHxtvFjbmeVO0rU67Dgz2isLhLEYkd65Dog4tplL5eAe5HnyUkwezs7YHGdlXySrtzmpJ53uxAlr9+Hy4sjo7Drcm4
SLNdf5a1oA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|340|2022-10-03T16:38:15|99|0000100000500552520|CONDICIONES|12922.00|0|MXN|14989.52|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND|601|CVA910402G|5|CASANOVA VALLEJO|02300|601|G03|25173902|3713|1.000000|H87|Pieza|POLEA LOCA|582.00|582.00|0|02|582.00|002|Tasa|0.160000|93.12|25173900|3714|2.000000|H87|Pieza|PLAFON LUZ

TRASERA|365.00|730.00|0|2|730.00|002|Tasa|0.160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|H87|Pieza|RESISTENCIA|160000|116.8|25173900|3716|4.000000|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|2517390|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|251759|116.8|25

ESTABILIZADORA|265.00|1060.00|0|02|1060.00|002|Tasa|0.160000|169.6|26101700|3717|1.000000|H87|Pieza|CUERPO DE ACELERACION

ELECTRONICO|8750.00|8750.00|002|8750.00|002|8750.00|002|Tasa|0.160000|1400|26101700|3724|1.00000|H67|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO DE

POLEA|300.00|300.00|002|300.00|002|Tasa|0.160000|48|26101700|3726|1.000000|H87|Pieza|REPARACION FALLA DE MOTOR CON CAMBIO DE CUERPO DE ACELERACION BORRADO DE CODIGOS EN

Subtotal:	\$12,922.00		
IVA (16%):	\$2,067.52		
Total:	\$14,989.52		

