Factura BJ 414



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 545D36F2-A746-5E4C-B3AB-4DA3342EE44B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 87656

PLACAS: ND6290B

KILOMETRAJE: 193237

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-04T13:27:48

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$1,567.40	0	\$3,134.80	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,438.09	0	\$2,876.18	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,330.00	0	\$1,330.00	02
		RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS				
		TRASEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,612.85	0	\$1,612.85	02
		RECTIFICAR DISCOS TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA				
		DE FRENOS DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA JGO.	\$2,169.00	0	\$2,169.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - CAMBIO DE CRUCETA DE FLECHA CARDAN	\$1,334.20	0	\$1,334.20	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$731.97	0	\$1,463.94	02
1.000000	H87 - Pieza	25171900 - CAMBIO DE VARILLA CENTRAL	\$3,165.00	0	\$3,165.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$3,162.00	0	\$3,162.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIO DE MANGUERAS Y ABRAZADERAS DE RADIADOR	\$1,871.47	0	\$1,871.47	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DE MARCHA	\$2,960.82	0	\$2,960.82	02
1.000000	H87 - Pieza	25172304 - CAMBIO DE ELEVADOR DE VENTANA	\$2,160.00	0	\$2,160.00	02
5.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$109.00	0	\$545.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS	\$752.35	0	\$1,504.70	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-04T13:27:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

OcJPGfrONrt73HaD1EtMH5VGEMbKyFk5KPWavpXv9zbr0iJBnYN+slhwffamqRwj7bYTvbpN7Gzmz0NLGoz8l5L0p6e3T4ns9J6ud8Lxl7v1DCd32OZGSwh4y659EQSLC6YeyGzPJ/fmW95jVqpmNvVv502wkHHGX gLpd7br7lLImGCxQZRISAJubvzukZITGEldrRVn1AjBUhmFveexil76HpVOoM0YvbakB5VmJ4sA1V1iV4wS9txlEPsfowic7dbkQ1s6Go7RQAjk0HjJ/ZqtkCaVGrUXPErR5WuxcHnum9/Fp8nSMbkhkln3toPtz7q3mz3zy QGXGstTVn4w==

Sello Digital del SAT

c17LVxZgEIPwk2IE+111W0wGOM/s04m2JGtntXy3J8JJPLF89bnTanMf3LkCebZCDblHrzCetTF6lSlZXVkMpUL9Go3L+ipEo9oTwTKM1YtTaSdpmfmmvdmB5gfmSl+RvNlweCR+trgfmlvIZ77NfoyQR4Fp+9famHau WXJRWifYp7mzCZjufrBUdqpg2l2up6nmvQjXzC62w7XZOugt3wkJeO87FldYPlgOHtJDhw1ftJJ6HP+EOAlSur6tsjGWGB1i2CPdTPDu170FlOGgUe3CRbD3xdOhtVZglc4U40iWqgU+jfMo72JSTVep5Azew3eKTcm 7BloCFB5Xd10---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|414|2023-04-04T13:27-48|99|0000100000050552520|CONDICIONES|29628.52|0]MXN|34369.08|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|3911|2.00000||H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS
C/U|1567-40|3134-80|002|Tasa|0.160000|501.568|25172001|3910|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|1438.09|2876.18|0|02|2876.18|002|Tasa|0.160000|460.1888|25171718|3918|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS|1330.00|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330.00|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|002|1330|0

DELANTEROS|1612.85|1612.85|0|02|1612.85|002|Tasa|0.160000|258.056|25172001|3913|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA

Subtotal:	\$29,628.52		
IVA (16%):	\$4,740.56		
Total:	\$34,369.08		

JGO.|2169.00|0169.00|0102|2169.00|002|Tasa|0.160000|347.04|25173805|8751|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CRUCETA DE FLECHA
CARDAN|1334.20|1334.20|002|Tasa|0.160000|213.472|25172501|3908|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION
C/U|731.97|1463.94|002|Tasa|0.160000|234.2304|25171900|7605|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE VARILLA
CENTRAL|3165.00|3165.00|002|3165.00|002|Tasa|0.160000|254.2304|251712000|7605|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE WARILLA
CENTRAL|3165.00|3165.00|002|3165.00|002|Tasa|0.160000|506.4|25172000|7603|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE MARGUERAS Y ABRAZADERAS DE
RADIADOR|1871.47|1871.47|00|21|1871.47|002|Tasa|0.160000|509.4352|25172704|3891|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE MARGUERAS Y ABRAZADERAS DE
RADIADOR|1871.47|1871.47|00|21|387.47|002|Tasa|0.160000|54.1696|25173900|38331.000000|H87|Pieza|REPARACION DE
MARCHA|2960.82|2960.82|00|22|2660.82|002|Tasa|0.160000|54.1696|25173900|38031.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE ELEVADOR DE
VENTANA|2160.00|2160.00|002|150.00|002|Tasa|0.160000|45.6|2610700|6992|5.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE ELEVADOR DE
VENTANA|2160.00|2160.00|002|2150.00|002|Tasa|0.160000|45.6|2610700|6992|5.00000|H87|Pieza|CAMBIA JUEGO DE HERRAJES DE
FRENOS|752.35|1504.70|002|Tasa|0.160000|47.675|226262.52|002|Tasa|0.160000|4760.56|4740.56||

