REPORTE DE RECEI	PCIÓN DE VEHÍCULO	
CFE PONIENTE	Particular Flotilla	OdeS ID:
Direction	Ciudad	Estado Escrito Por
Contacto Contacto	Tel. Celular	Recibido
Enal	A STATE OF THE STA	Fecha 25/9(23AM Dilina salida 8/4 % 1/4
After Marca Modelo	Color Placas # E	conómico Compromiso para
POZO POZO PINCER VIN	BCO MUZZIJF 9	Fecha: AM Hora: PM
		Salida -/1/2 3
212.523 84FD	7320896200	
D = Dañada	VARIOS EQUIPOS - INVENTAR	Hora: 8, 0, 5 PM
C = Operacional R = Reparación Necesaria F = Falta Objeto N/A = No Aplica	SI NO Clanta de Refacción	13RAEL
	Tapas de Rin	Firma de Supervisión:
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO	Candado de Ruedas	
Pameles de Puertas MA MA	□□ Gato □□ Clave para Tuercas de Rueda	Cía. Seg.
Asientos MA MA	Triángulo de Seguridad	Tel. Seg.
Claxon Claxon Quemacocos MA	☐ ☐ Extinguidor ☐ ☐ Cables para Corriente	
Toldo Elevadores Eléctricos 🛺	Estuche de Herramientas	Siniestro No.
Seguros Eléctricos Ma A.C./Climatizador Ma	Tarjeta de Circulación Placas	Ajustador
Radio Espejo Retrovisor	CONDICIONES DE PINTURA	
CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO		NO
Estribos MA	Decolorada	Logos en buen estado
Antena/teléfono MA Guardafangos MA Antena/C.B. MA Parabrisas	Color no Igualado Exceso de Rayones	Exceso de rociado Daños por granizo
Sist. de Alarma MA Limpiaparabrisas 🥌	Pequeñas Grietas	Lluvia ácida
Espejos Laterales	Carrocería con golpes	
	Julianias completes	
GRAN GRAN		a con
	Oh.	
		MO
Notas:	Indicaciones del Cliente:	
	FALLA DE MOTOR	
	TACLA DE POTOR	
Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados		
con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la		2
seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño		7
o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudamos mientras llenamos este formato.		
,		,
Recibo por .		
		Nº 15400
Firma del Cliente	A ALTA IMPOSIERIA ALTUMADINIA ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.	142 10400
	TELS. (443) 520-5177 / 520-5178	