## Factura NS 766



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 2CF1A138-DCD2-51B5-B257-C7D5B6435901

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 75472

PLACAS: NT5368A

KILOMETRAJE: 276678

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-09T12:12:32

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$1,616.31	0	\$1,616.31	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$1,557.04	0	\$1,557.04	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$1,192.84	0	\$2,385.68	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA (LICUADORA)	\$2,300.00	0	\$2,300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
4.000000	H87 - Pieza	25173900 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$230.72	0	\$922.88	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$1,274.46	0	\$1,274.46	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,059.38	0	\$2,059.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES C/U	\$960.22	0	\$960.22	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$1,106.05	0	\$2,212.10	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS C/U	\$1,850.00	0	\$3,700.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 51/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-09T12:12:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

krfpfBWvhZlqCpnlkJm4m0cbPyFic329eu0okQZkZQUPAKqliAmsoiSiFbVKwvYjB9XrnllhS9qK1E7l6TBH4W+nPlev6b0YRAFjG+MeetgXiqoTYhEroXKRTWIDT1wJOeZT9yPvAp1PRqVTbrCgsM00E7KXRPn49CGJ
DnqV4RbiOLOpPRR1dBKlichgKfnotwJWeO72P9I7102BmTXy8qpCYP9LhMnbMQFWJTTr7F9grdGLzX0ozfVriEPCRBZ4KFGdqc4AWr4c07jcTn2POSL/57LpUeW83UZX81V+IdlitAlzWNUlaKBRjOaagCMPusVvb
mw6crtJ7kkJlKLJzA==

Sello Digital del SA

QWd7V/i/3GMHyLB+oO5R5gPQee1RKUtDDhR10SmHNOYtmUPmc/XepU3KRtuuLZ4xAXXro/sdluKFVOGHKKXOHZ4YHLqysDRTxiQ10EgG+nbArpMlTbiXgr/2UmycXYU7BkleMGEh0skHadMeiFTjyPNzqBel3qllK C6/j9sS2CqaiYAjdgWbElw5h+bwm3Vq+Wp43zckRMtoe7vDHllbW3SWsimbTPg8NsuVNQQ0gRXDpHvly1x9EZc+YlesUM2TQkUZhbqmxl5ND5jQ3U9axJlV8Cy99mWtA+lzSEbcDXu+f9F5cZg5805o30Ghlgh29Rl xhtxRbadkK3Wc+6wsa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|766|2024-04-09712:12:31|99|00001000000700780081|CONDICIONES|21214.23|0|MXN|24608.51|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|251172001|4660|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA INFERIOR

C/U|1616.31|1616.31|002|1616.31|002|1636.098|25172001|4661|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA SUPERIOR

 $C/U|1557.04|0|02|1557.04|0|02|1557.04|002|Tasa|0.160000|249.1264|25172001|4666|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO \ DE \ TORNILLOS \ ESTABILIZADORES \ A proposition of the proposition of the$ 

C/U|1192.84|2385.68|0|02|2385.68|002|Tasa|0.160000|381.7088|25172001|4672|1.00000|H87|Pieza|REPARAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA (LICUADORA)|2300.00|2300.00|0|02|2300.00|0202|Tasa|0.160000|368|25173900|4681|1.00000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|389.34|389.34|0|02|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|25173900|4682|4.000000|H87|Pieza|BALANCEO DE RUEDAS

Subtotal:	\$21,214.23		
IVA (16%):	\$3,394.28		
Total:	\$24,608.51		

C/U|230.72|922.88|0|02|922.88|002|Tasa|0.160000|147.6608|25173812|4689|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

PITMAN|1274.46|1274.46|0|02|1274.46|002|Tasa|0.160000|203.9136|25173812|4690|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

AUXILIAR|2059.38|2059.38|0|02|2059.38|002|Tasa|0.160000|329.5008|25172001|4691|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES

C/U/960.22|960.22|002/Tasa|0.160000|153.6352|25173812|4442|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y

 $PURGAR\ SISTEMA|1836.82|1836.82|0|02|1836.82|002|Tasa|0.160000|293.8912|25172001|4459|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR\ JGO.\ DE\ ANCLAJE\ RESORTES\ Y$ 

CLAVOS|1106.05|2212.10|0|02|2212.10|002|Tasa|0.160000|353.936|25172001|4458|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS

